

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNT-4 OBD以外へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

NISSAN

作成:平成30年4月

!要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

| 車種 | 型式 | 年式 (西暦) | インテリ ジエント キー | インテリジエント キー連動 | 別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】 | 接続方法 | 備考 | | 確認車両情報 | テ-9Ver. |
|----------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------|--|--------|---|--------------------|------------------------------|---------|
| | | | | | | | ※別売ページャーリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。 | | | |
| GT-R | R35 | 10.11 ~ | 有 | ○ | △ | 2ワイヤー※ | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 トランク開検不可 【フェアレディZ34デ-9使用】 注:製品の車速ロック機能不可 2012年11月一部改良以降未確認 ※ネジタップNT-4必要 | 2011年1月式 | Fairlady Z34_WIK_V2_1 | |
| NV350 キャラバン | E26 | 12.06 ~ | 無 | ○キ-レス連動 | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 バッテリートラブル多し、UPS-33(¥2000+税)をご利用ください。 【2017年7月マイナーチェンジ以降】 2.5Lディーゼル(インテリキー無車)で確認済み(車速連動ドアロック機能は未確認) | キ-レス車 | NV350_E26_NO_ITL_V2_0 | |
| | | 12.06 ~ | 有 | ○ | ○ | | | インテリジエントキー付 | NV350_E26_WIK_V2_2 | |
| ウイングロード | DBA-Y12 | 05.01 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ※製品の車速連動ドアロック機能未確認 | | WINGROAD_Y12_WIK_V2_0 | |
| エクストレイル | T31.NT31.TNT31 | 07.08 ~ 15.02 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車:製品の車速ドアロック機能不可 | | X-TRAIL_T31_WIK_V2_2 | |
| | T32 | 13.12 ~ 17.05 | 有 | ○ | △ | OBD | ハザードフラッシュ機能不可(KCM-1別売必要) ※製品の車速連動ドアロック機能不可 注意:2017年6月マイナーチェンジ車は調査中 | インテリジエントキー付 | X-TRAIL_T32_WTL_V2_0 | |
| | HNT32 ハイブリッド | 15.05 | | | | | | ハイブリッド 2016年1月式 | X-TRAIL_T32_HV_V2_1 | |
| | T32系 | 17.06 ~ | - | 調査中 | | 2ワイヤー | | | 調査中 | |
| エルブランド | E51 | 02.05 ~ 10.08 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能不可 | | ELGRAND_E51_WIK_V2_5 | |
| | DBA-TE52、PNE52 | 10.08 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラ-ム連動未確認 | 2014.1MC後確認済 | ELGRAND_E52_WIK_V2_1 | |
| キューブ | DBA-Z12.NZ12. | 08.11 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 | | CUBE_Z12_WIK_V2_2 | |
| ジューク | DBA-YF15、CBA-NF15 | 10.06 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認 | | JUKE_F15_WIK_V2_1 | |
| スカイライン | V36 | 06.11 ~ 14.05 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※製品の車速連動ドアロック機能不可 | 2010.1MC後 2.5L | SKYLINE_WTL_V2_0 | |
| セレナ | C25、CC25. | 05.05 ~ 10.11 | 有 | ○ | ○ | OBD | エンスタ連動ライト機能:ハザード左右交互点滅 | | SERENA_C25_WIK_V2_2 | |
| | FC26、HC26、HFC26 | 10.11 ~ 13.11 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラ-ム連動未確認 注1:ミラ-クローザ-は非連動。 2015.11~一部改良車未確認 | | SERENA_C26_WIK_V2_1 | |
| | HC26、HFC26 | 13.12 ~ 16.08 | | | | | | 2013.12MC後 | SERENA_C26_HV_WIK_V2_3 | |
| | GFC27 ハイウェイスター | 16.09 ~ | 有 | ○ | △ | 2ワイヤー※ | ハザードフラッシュ機能:不可(KCM-1別売必要) ※ネジタップNT-4必要 製品の車速連動ドアロック機能不可 | 2017年8月式 | C27_W_ITL_V2_0 | |
| ティーダ | C11.JC11.NC11 | 04.09 ~ 12.08 | 有 | ○ | ○ | OBD | ※製品の車速連動ドアロック機能未確認 | | TIIDA_C11_WIK_V2_2 | |
| ノート | E11.NE11 | 05.01 ~ 12.08 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車:製品の車速ドアロック機能不可 | | NOTE_E11_WIK_V2_2 | |
| | E12 | 12.09 ~ 16.10 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認 ※MT車:製品の車速連動ドアロック機能不可 | | NOTE_E12_WIK_V2_2 | |
| | E12改 nismo s | 14.10 | | | | | | 2014年 1.6L 5MT | | |
| ノート e-POWER | HE12 | 16.11 ~ | 有 | ○ | △ | OBD | ハザードフラッシュ機能:可(IGON中は不可) ※車速ドアロック機能:不可 | 2016年12月式 | e-power_NOTE_HE12_W_ITL_V2_1 | |
| フェアレディZ | CBA-Z34 | 08.12 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 注:製品の車速連動ドアロック機能未対応 | | Fairlady Z34_WIK_V2_1 | |
| マーチ | DBA-AK12.YK12. | 02.02 ~ 10.07 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時 スモールランプ点滅 ※MT車:製品の車速連動ドアロック機能不可 | | MARCH_K12_WIK_V2_2 | |
| | DBA-K13 | 10.07 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 | | MARCH_K13_WIK_V2_2 | |
| ラフェスタ、ラフェスタJOY | DBA-B30.NB30 | 04.12 ~ 12.12 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 | | LAFESTA_B30_WIK_V2_2 | |
| リーフ | ZAA-ZE0 | 10.12 ~ 17.09 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認 | | LEAF_V2_1 | |

注意:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部分またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスター-、レーダ-探知機、追加メ-ター等)

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部分の機能が正常動作しない場合があります。

※車種や車両ヘッドライト動作の設定によっては本製品の車速連動ドアロック機能作動時にヘッドライトが一瞬消えますが、製品および車両の不具合ではありません。

・別売ページャーリモコン欄が△の場合は、ページャーリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

電圧ドロップが大きい特性の車両へは
【電源補助ユニットUPS-33 ¥2000+税】をご利用ください。

NISSAN-1