

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★必要オプション①:ネジタップセット NV-6 2ワイヤー直接接続に必要

★必要オプション②:補助電源ユニット UPS-47

NISSAN

★おすすめオプション:VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

※リレーアタック対策モード2には対応していません。

↓要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

作成:2022年 7月27日

| 車種 | 型式 | 年式 (西暦) | インテ リジェ ント キー | インテリ ジェント キー連動 | VISIONリモ コン &アンテナ セット 【全車取付可能】 | 接続方法 | ※別売リモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレススマートキーでセット、リモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・VISIONリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除のみ利用可能。 | 確認車両情報 | テ-クVer. |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|------------|---|--------------------|-------------------------------|
| GT-R | R35 | 2010.11 ~ | 有 | ○ | △ | 2ワイヤー※ | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 トランク開検知不可【フェアレディZ34データ使用】 注:製品の車速連動機能不可 2012年11月一部改良以降未確認 ※ネジタップNV-6必要 | 2011年1月式 | Fairlady Z_Z34_WIK_V2.1 |
| NV350 キャラバン | E26 | 2012.06 ~ | 無 | ○キーレス連動 | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 バッテリートラブル多し、UPS-47をご利用ください。 【2017年7月マイナーチェンジ以降】 2.5Lディーゼル(インテリキー無車)で確認済み(車速連動ドアロック機能は未確認) | キーレス車 | NV350_E26_NO_ITL_V2.0 |
| | | 2012.06 ~ 2021.10 | 有 | ○ | ○ | | | インテリジェントキー付 | NV350_E26_WIK_V2.2 |
| ウイングロード | Y12 | 2005.01 ~ 2018.03 | 有 | ○ | ○ | OBD | ※製品の車速連動ドアロック機能未確認 | | WINGROAD_Y12_WIK_V2.0 |
| エクストレイル | T31.NT31.TNT31 | 2007.08 ~ 2015.02 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車:製品の車速ドアロック機能不可 | | X-TRAIL_T31_WIK_V2.2 |
| | T32 | 2013.12 ~ 2017.05 | 有 | ○ | △ | OBD | ハザードフラッシュ機能不可(KCM-1別売必要) ※製品の車速連動ドアロック機能不可 注意:2017年6月~マイナーチェンジ車は調査中 | インテリジェントキー付 | X-TRAIL_T32_WITL_V2.0 |
| | HNT32 ハイブリッド | 2015.05 | | | | | | ハイブリッド 2016年1月式 | X-TRAIL_T32_HV_V2.1 |
| | T32系 | 2017.06 ~ | - | 調査中 | | 2ワイヤー | | | 調査中 |
| エルグランド | E51 | 2002.05 ~ 2010.08 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能不可 | | ELGRAND_E51_WIK_V2.5 |
| | TE52、PNE52 | 2010.08 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラーム連動未確認 | 2014.1MC後確認済 | ELGRAND_E52_WIK_V2.1 |
| キャラバン | E26 | 2021.10 ~ | 有 | | | | | | |
| キューブ | Z12.NZ12. | 2008.11 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 | | CUBE_Z12_WIK_V2.2 |
| ジューク | YF15、NF15 | 2010.06 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認 | | JUKE_F15_WIK_V2.1 |
| スカイライン | V36 | 2006.11 ~ 2014.05 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※製品の車速連動ドアロック機能不可 | 2010.1MC後 2.5L | SKYLINE_WITL_V2.0 |
| セレナ | G25、CC25. | 2005.05 ~ 2010.11 | 有 | ○ | ○ | OBD | エンスタ連動ライト機能:ハザード左右交互点滅 | | SERENA_G25_WIK_V2.2 |
| | FC26、HC26、HFC26 | 2010.11 ~ 2013.11 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラーム連動未確認 注1:ミラークローザーは非連動。 2015.11~一部改良車未確認 | | SERENA_G26_WIK_V2.1 |
| | HC26、HFC26 | 2013.12 ~ 2016.08 | | | ○注1 | | | 2013.12MC後 | SERENA_G26_HV_WIK_V2.3 |
| | GFC27 ハイウェイスター | 2016.09 ~ 2019.07 | 有 | ○ | △ | 2ワイヤー ※ | ハザードフラッシュ機能:不可(KCM-1別売必要) ※ネジタップNV-6必要 ハーフバックドア開検知不可 製品の車速連動ドアロック機能不可 | 2017年8月式 | C27_W ITL_V2.5 |
| セレナ e-POWER | HFC27 | 2018.03 | | | | | 2019年1月式 | | |
| セレナ | GFC27 ハイウェイスター | 2019.08 ~ | 未確認 | | | | | | |
| セレナ e-POWER | HFC27 | | | | | | | | |
| ティーダ | C11.JC11.NC11 | 2004.09 ~ 2012.08 | 有 | ○ | ○ | OBD | ※製品の車速連動ドアロック機能未確認 | | TIIDA_C11_WIK_V2.2 |
| ノート | E11.NE11 | 2005.01 ~ 2012.08 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車:製品の車速ドアロック機能不可 | | NOTE_E11_WIK_V2.2 |
| | E12 | 2012.09 ~ 2016.10 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 2016年11月~ モーターアシストなし車は未確認 ※MT車:製品の車速連動ドアロック機能不可 | | NOTE_E12_WIK_V2.2 |
| | E12改 nismo s | 2014.10 | | | | | | 2014年 1.6L 5MT | |
| ノート e-POWER | HE12 | 2016.11 ~ 2020.11 | 有 | ○ | △ | OBD | ハザードフラッシュ機能:可(IGON中は不可) ※車速ドアロック機能:不可 | 2016年12月式 | e-power_NOTE_HE_12_W ITL_V2.1 |
| | E13 | 2021.11 ~ | 有 | 調査未定 | | | | | |
| フェアレディZ | Z34 | 2008.12 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 注:製品の車速連動ドアロック機能未対応 | | Fairlady Z_Z34_WIK_V2.1 |
| マーチ | AK12.YK12. | 2002.02 ~ 2010.07 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時 スモールランプ点滅 ※MT車:製品の車速連動ドアロック機能不可 | | MARCH_K12_WIK_V2.2 |
| | K13 | 2010.07 ~ | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 | | MARCH_K13_WIK_V2.2 |
| ラフェスタ、ラフェスタJOY | B30.NB30 | 2004.12 ~ 2012.12 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 | | LAFESTA_B30_WIK_V2.2 |
| リーフ | ZE0 | 2010.12 ~ 2017.09 | 有 | ○ | ○ | OBD | ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015年11月~一部改良車未確認 | | LEAF_V2.1 |

注意:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意:CAN線へ直接接続する2ワイヤー方式の場合はネジタップセットNV-6が必要

注意:CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンスタ、レーダー、ドラレコ等)

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

※車種や車両ヘッドライト動作の設定によっては本製品の車速連動ドアロック機能作動時にヘッドライトが一瞬消えますが、製品および車両の不具合ではありません。

必ず【電源補助ユニットUPS-47】をご利用ください。
特にドライブレコーダー、シートヒーター等装着車は要注意です。

・別売VISIONリモコン欄が△の場合は、リモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セキュリティのセット/解除のみ利用可能です。)