

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★必要オプション①: ネジタップセット NV-6 2ワイヤー直接接続に必要

★必要オプション②: 補助電源ユニット UPS-47

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

LEXUS

本体Ver: T39~ リレーアタック対策モード2専用

○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成: 2022年 5月20日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考 ・本体Ver.はT39のみ対応 △別売VISIONリモコン操作でのドアロックコントロールはできません。	リレーアタック対策モード2専用	
								確認車両情報	共通データVer. TOYOTA_RAB2_V6.0
CT 200h	ZWA10	2011.01 ~ 2017.07	有	○	△	OBD	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)	2011年9月式	TOYOTA_RAB2_V6.0
GS 350	GRL10	2012.01 ~ 2015.09	有	○	△注	OBD	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注: VISIONリモコン操作時ハザードフラッシュ機能不可 (ON・OFF、警告、警報、パニックモード等)	2012年6月式	TOYOTA_RAB2_V6.0
HS 250h	ANF10	2009.07 ~ 2018.03	有	○	△	OBD	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)		TOYOTA_RAB2_V6.0
IS 300h	AVE30	2013.05 ~ 2016.10	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能不可 注意 2016.10.20以降 Lexus Safety System + 装備車未確認	2013年6月式	TOYOTA_RAB2_V6.0
LC 500	URZ100	2017.03 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能: 未確認 【本体はVer. T39のみ対応】 ボンネットオープン検知: 未確認 ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要		TOYOTA_RAB2_V6.0
LC 500h	GWZ100	2017.04 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能: 未確認 【本体はVer. T39のみ対応】 ボンネットオープン検知: 未確認 ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要		TOYOTA_RAB2_V6.0
LS 500	VXFA50	2017.10 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要	2018年1月式 LS500	LS500_V2_0_1
LX 570	URJ201W	2015.09 ~ 2021.11	有	○	△注	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知: 可能 *予約ロック時もセット可能。 ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続: ネジタップNV-6必要、バッテリーラプル多し、UPS-47をご利用ください。 注: 別売VISIONリモコン操作によるハザードフラッシュ機能不可 別売オプション: スターターキルレールはKNR-2Aを使用すること。	2018年10月式 LX570	TOYOTA_RAB2_V6.0
LX 600	VJS31#	2021.1 2 ~	有	○	△注	2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 本体はVer. T39のみ対応 ハザードフラッシュ機能: x ドアロックコントロール: x ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要	2022年5月式	TOYOTA_RGC2_V7.5
NX 200t NX 300 NX 300h	AYZ1#, AGZ10	2014.07 ~ 2017.08 2017.09 ~	有	○	△注	OBD 2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注: VISIONリモコン操作時ハザードフラッシュ機能不可 (ON・OFF、警告、警報、パニックモード等) ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要	2014年9月式 300h AWD 2019年3月式 300h	TOYOTA_RAB2_V6.0 LS500_V2_0_1
NX 250、350	AAZA2#, TAZA25	2021.11 ~	有	○	△注	2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 本体はVer. T39のみ対応 ハザードフラッシュ機能: x ドアロックコントロール: x ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要	2021年11月式 250	TOYOTA_RGC2_V7.5
NX 350h (HEV) NX 450h+ (PHEV)	AAZH2#	2021.11 ~	有	○	△注	2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 本体はVer. T39のみ対応 ハザードフラッシュ機能: x ドアロックコントロール: x ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要	2021年11月式 250	TOYOTA_RGC2_V7.5
RC F	USC10	2014.10 ~ 2017.10	有	○	△注	OBD	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注: VISIONリモコン操作時ハザードフラッシュ機能不可 (ON・OFF、警告、警報、パニックモード等)	2015年1月式	TOYOTA_RAB2_V6.0
RX	GGL1#W(350) GYL1#W(450h)	2009.01 ~ 2015.09	有	○	△	OBD	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)	2010年1月式	TOYOTA_RAB2_V6.0
	AGL2#W(200t、300) GYL2#W(450h、450hL)	2015.10 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 【使用データ: LS500】 本体Ver.T39のみ対応 ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) パワーリアゲート予約ロック時セット可 別売オプションリモコン操作によるハザードフラッシュ機能不可 ※CAN線接続にはネジタップNV-6が必要	2018年6月式 RX300 2018年11月式 RX450hL	LS500_V2_0_1

注意: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意: CAN線へ直接接続する2ワイヤー方式の場合はネジタップセットNV-6が必要

注意: CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の全部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンスタ、レーダー、ドラレコ等)

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

必ず【電源補助ユニットUPS-47】をご利用ください。
特にドライブレコーダー、シートヒーター等装着車は要注意です。

・本体Ver.T39へ共通車種データをインストールすることでリレーアタック対策モード2(機能設定)が選択可能になります。
・別売VISIONリモコン欄が△の場合は、リモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セキュリティのセット/解除のみ利用可能です。)

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	2019年	20年	21年	
平成 / 令和	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31年	元年	02年	03年