

# DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★必要オプション①: ネジタップセット NV-6 2ワイヤー直接接続に必要

★必要オプション②: 補助電源ユニット UPS-47

MAZDA

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

※一部を除きリレーアタック対策モード2には対応していません。

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成: 2023年 7月 14日

車種	型式	年式 (西暦)	アドバンスド キーレス エントリー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考			
							・ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除のみ利用可能。 ・製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	確認車両情報	テータVer.	
CX-3	DK系	2015.02 ~ 2021.09	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可		CX-3_V2.1	
		2021.10 ~	有	未確認						
CX-30	DM系	2019.12 ~	有	×						
CX-5	KE系	2012.02 ~ 2017.01	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知 純正アラーム付車のみ) 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	2012年6月式	CX-5_V2.1	
	KF系	2017.02 ~ 2020.11	有	○注	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 可 (IGON中は不可) 注: ロック中のスマートアクセスによるハットアオープン/ハイパス不可(アンロック後に操作必要) 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可			
		2020.12 ~	有	×						
CX-8	KG系	2017.12 ~ 2020.11	有	○注	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 可 (IGON中は不可) 注: ロック中のスマートアクセスによるハットアオープン/ハイパス不可(アンロック後に操作必要)	2018年1月式 2.2XD 4WD	CX-5_V2.1	
		2020.12 ~	有	×						
MAZDA 2	DJ5FS	2019.05 ~	有	未確認						
MAZDA 3	BP系	2019.05 ~	有	×						
MAZDA 6	GJ系	2019.08 ~	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知 純正アラーム付車のみ) 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	2021年式 セダン	ATENZA_V2.1	
アクセラ スポーツ	BM系	2013.11	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知 純正アラーム付車のみ) 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	ハッチバック	AXELA_V2.1	
アクセラ	BM系	2017.09 ~ 2019.04	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知 純正アラーム付車のみ) 本体Ver.T39のみ リレーアタック対策モード2選択可能(ただし、純正機能: キーレスオートロック設定時は不可) 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	2018年7月式 セダン	AXELA_17SEP_V3.0	
アクセラ ハイブリッド	BYEFP	2013.11	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知 純正アラーム付車のみ) 【使用データ: ATENZA_V2.1】 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可 車両ホンネットスイッチ非装備車用【要 現車確認】 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可。	2014年2月式 セダン・ハイブリッド	ATENZA_V2.1	
アテンザ セダン	GJ系	2012.11 ~ 2019.07	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知 純正アラーム付車のみ) 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	2012年11月式 セダン	ATENZA_V2.1	
デミオ	DJ5FS	2014.09 ~ 2019.04	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知) 【使用データ: AXELA_V2.1】 ハザードフラッシュ機能: 不可 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	XD touring AT車	AXELA_V2.1	
ロードスター	ND	2015.05 ~ 2021.11	有	○注	△	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 トランクOPEN検知: 不可 【使用データ: AXELA_nohood_V2.2】 注: トランクオープナーはシステムOFF後に使用してください。 製品の車速連動ドアロック機能: 不可	2015年5月式 SLZ-P 6MT	AXELA_nohood_V2.2	
		2021.12 ~	有	未確認						
ロードスターRF	NDERC	2016.12 ~	有	○	△	OBD	ホンネットOPEN検知: 可能(ドアとして検知) トランクOPEN検知: 可 ハザードフラッシュ機能: 不可 リレーアタック対策モード2選択可能 本体Ver.T39のみ 【使用データ: AXELA_17SEP_V3.0】 製品からの車速連動ドアロック機能: 不可	2018年9月式 6MT istop付	AXELA_17SEP_V3.0	

注意: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意: CAN線へ直接接続する2ワイヤー方式の場合はネジタップセットNV-6が必要

注意: CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の全部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンスタ、レーダー、ドラレコ等)

注意: 本製品のセット/解除には純正キーレスもしくはアドバンスドキーによる操作が必要です。

車両のカスタマイズ設定「キーレスオートロック機能」、「再ロック機能※」には連動しません。 ※本製品の機能設定「オートリアム選択」でカバー可能。

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

・別売オプション【CAN-BUS通信でハザードフラッシュ機能不可の車種用】: KCM-1 サイレン鳴動をモニターし警告、警報時にハザードフラッシュ可。

・別売VISIONリモコン欄が△の場合は、リモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セキュリティのセット/解除のみ利用可能です。)

必ず【電源補助ユニットUPS-47】をご利用ください。  
特にドライブレコーダー、シートヒーター等装着車は要注意です。