

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNT-4 OBD以外へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

NISSAN

作成:平成29年3月

!要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

車種	型式	年式 (西暦)	インテリ ジェント キー	インテリジェント キー連動	別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	確認車両情報	
								確認車両情報	テ-9Ver.
GT-R	R35	10.11 ~	有	○	△	2ワイヤ	※別売ページャーリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。	2011年1月式	Fairlady Z_Z34_WIK_V2_1
NV350 キャラバン	E26	12.06 ~	無	○注1	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 注1:純正キーレス連動可能	キーレス車	NV350_E26_NO_ITL_V2_0
			有	○	○			インテリジェントキー付	NV350_E26_WIK_V2_2
ウイングロード	DBA-Y12	05.01 ~	有	○	○	OBD	※車速連動ドアロック機能未確認		WINGROAD_Y12_WIK_V2_0
エクストレイル	T31.NT31.TNT31	07.08 ~ 15.02	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車は車速連動ドアロック機能不可		X-TRAIL_T31_WIK_V2_2
	T32	13.12 ~	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能不可 ※車速連動ドアロック機能不可	インテリジェントキー付	X-TRAIL_T32_WITL_V2_0
エクストレイル ハイブリッド	HNT32	15.05 ~	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能不可 ※車速連動ドアロック機能不可	ハイブリッド 2016年1月式	X-TRAIL_T32_HV_V2_1
エルグランド	E51	02.05 ~ 10.08	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能不可		ELGRAND_E51_WIK_V2_5
	DBA-TE52、PNE52	10.08 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラーム連動未確認	2014.1MC後確認済	ELGRAND_E52_WIK_V2_1
キューブ	DBA-Z12.NZ12	08.11 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅		CUBE_Z12_WIK_V2_2
ジューク	DBA-YF15、CBA-NF15	10.06 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認		JUKE_F15_WIK_V2_1
スカイライン	V36	06.11 ~ 14.05	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※車速連動ドアロック機能不可	2010.1MC後 2.5L	SKYLINE_WITL_V2_0
セレナ	C25、CG25	05.05 ~ 10.11	有	○	○	OBD	エンスタ連動ライト機能:ハザード左右交互点滅		SERENA_C25_WIK_V2_2
	FC26、HC26、HFC26	10.11 ~ 13.11	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラーム連動未確認 注1:ミラークローザーは非連動。 2015.11~一部改良車未確認		SERENA_C26_WIK_V2_1
	HC26、HFC26	13.12 ~ 16.08	有	○	○注1			2013.12MC後	SERENA_C26_HV_WIK_V2_3
ティーダ	C11.JC11.NC11	04.09 ~ 12.08	有	○	○	OBD	※車速連動ドアロック機能未確認		TIIDA_C11_WIK_V2_2
ノート	E11.NE11	05.01 ~ 12.08	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車は車速連動ドアロック機能不可		NOTE_E11_WIK_V2_2
	E12	12.09 ~ 16.10	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認 ※MT車は車速連動ドアロック機能不可		NOTE_E12_WIK_V2_2
	E12改 nismo s	14.10 ~	有	○	○			2014年 1.6L 5MT	
フェアレディZ	CBA-Z34	08.12 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 注:車速連動ドアロック機能未対応		Fairlady Z_Z34_WIK_V2_1
マーチ	DBA-AK12.YK12	02.02 ~ 10.07	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時 スモールランプ点滅 ※MT車は車速連動ドアロック機能不可		MARCH_K12_WIK_V2_2
	DBA-K13	10.07 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅		MARCH_K13_WIK_V2_2
ラフェスタ、ラフェスタJOY	DBA-B30.NB30	04.12 ~ 12.12	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅		LAFESTA_B30_WIK_V2_2
リーフ	ZAA-ZE0	10.12 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認		LEAF_V2_1

注意:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部分またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスターター、レーダー探知機、追加メーター等)

※車種や車両ヘッドライト動作の設定によっては本製品の車速連動ドアロック機能作動時にヘッドライトが一瞬消えますが、製品および車両の不具合ではありません。 注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部分の機能が正常動作しない場合があります。

・別売ページャーリモコン欄が△の場合は、ページャーリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年
平成	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年