

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★おすすめオプション:ネジタップNT-4 OBD以外へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション:ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

NISSAN

!要確認 ○:運動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

作成:2019年 4月

車種	型式	年式 (西暦)	インテ リジェ ント キー	インテリ ジェン ト キー 運動	別売オプ ション ペー ジャー リモ コン & アン テナ セ ット 【全 車 取 付 可 能】	接続方法	備考	確認車両情報	
								確認車両情報	データVer.
GT-R	R35	2010.11 ~	有	○	△	2ワイヤー※	※別売ページャーリモコンセットでのドアロック運動について ・純正キース・スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは運動しません。 ・ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。	2011年1月式	Fairlady_Z34_WIK_V2.1
NV350 キャラバン	E26	2012.06 ~	無	○キース運動	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 バッテリートラブル多し、UPS-33(¥2000+税)をご利用ください。 【2017年7月マイナーチェンジ以降】 2.5Lディーゼル(インテキー無車)で確認済み (車速連動ドアロック機能は未確認)	キーレス車	NV350_E26_NO_ITL_V2.0
		2012.06 ~	有	○	○			インテリジェントキー付	NV350_E26_WIK_V2.2
ウイングロード	DBA-Y12	2005.01 ~ 2018.03	有	○	○	OBD	※製品の車速連動ドアロック機能未確認		WINGROAD_Y12_WIK_V2.0
エクストレイル	T31.NT31.TNT31	2007.08 ~ 2015.02	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車:製品の車速ドアロック機能不可		X-TRAIL_T31_WIK_V2.2
	T32	2013.12 ~ 2017.05	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能不可(KCM-1別売必要) ※製品の車速連動ドアロック機能不可 注意:2017年6月~マイナーチェンジ車は調査中	インテリジェントキー付	X-TRAIL_T32_WITL_V2.0
	HNT32 ハイブリッド	2015.05 ~	-	-	-	-	-	ハイブリッド 2016年1月式	X-TRAIL_T32_HV_V2.1
	T32系	2017.06 ~	-	-	-	調査中	2ワイヤー		調査中
エルグランド	E51	2002.05 ~ 2010.08	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能不可		ELGRAND_E51_WIK_V2.5
	DBA-TE52,PNE52	2010.08 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラーム運動未確認	2014.1MC後確認済	ELGRAND_E52_WIK_V2.1
キューブ	DBA-Z12.NZ12.	2008.11 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅		CUBE_Z12_WIK_V2.2
ジューク	DBA-YF15,CBA-NF15	2010.06 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015.11~一部改良車未確認		JUKE_F15_WIK_V2.1
スカイライン	V36	2006.11 ~ 2014.05	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※製品の車速連動ドアロック機能不可	2010.1MC後 2.5L	SKYLINE_WITL_V2.0
セレナ	C25,CC25.	2005.05 ~ 2010.11	有	○	○	OBD	エンスタ運動ライト機能:ハザード左右交互点滅		SERENA_C25_WIK_V2.2
	FC26,HC26,HFC26	2010.11 ~ 2013.11	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 ※純正アラーム運動未確認 注1:ミラークローザーは非運動。 2015.11~一部改良車未確認		SERENA_C26_WIK_V2.1
	HC26,HFC26	2013.12 ~ 2016.08	有	○注1	○			2013.12MC後	SERENA_C26_HV_WIK_V2.3
セレナ e-POWER	GFC27 ハイウェイスター HFC27	2016.09 ~ 2018.03	有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:不可(KCM-1別売必要) ※ネジタップNT-4必要 ハーフバックドア開検知不可 製品の車速連動ドアロック機能不可	2017年8月式 2019年1月式	C27_W_ITL_V2.5
ティーダ	C11.JC11.NC11	2004.09 ~ 2012.08	有	○	○	OBD	※製品の車速連動ドアロック機能未確認		TIDA_C11_WIK_V2.2
ノート	E11.NE11	2005.01 ~ 2012.08	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 ※MT車:製品の車速ドアロック機能不可		NOTE_E11_WIK_V2.2
	E12	2012.09 ~ 2016.10	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅 2016年11月~モーターアシストなし車は未確認 ※MT車:製品の車速連動ドアロック機能不可		NOTE_E12_WIK_V2.2
	E12改 nismo s	2014.10 ~	有	○	○			2014年 1.6L 5MT	
ノート e-POWER	HE12	2016.11 ~	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:可(IGON中は不可) ※車速ドアロック機能:不可	2016年12月式	e-power_NOTE_HE_12_W_ITL_V2.1
フェアレディZ	CBA-Z34	2008.12 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 注:製品の車速連動ドアロック機能未対応		Fairlady_Z34_WIK_V2.1
マーチ	DBA-AK12.YK12.	2002.02 ~ 2010.07	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時 スモールランプ点滅 ※MT車:製品の車速連動ドアロック機能不可		MARCH_K12_WIK_V2.2
	DBA-K13	2010.07 ~	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅		MARCH_K13_WIK_V2.2
ラフェスタ、ラフェスタJOY	DBA-B30.NB30	2004.12 ~ 2012.12	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:警告/警報時左右交互点滅		LAFESTA_B30_WIK_V2.2
リーフ	ZAA-ZE0	2010.12 ~ 2017.09	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:左右交互点滅 2015年11月~一部改良車未確認		LEAF_V2.1

注意:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意:CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスターター、レーダー探知機、追加メーター等)

※車種や車両ヘッドライト動作の設定によっては本製品の車速連動ドアロック機能作動時にヘッドライトが一瞬消えますが、製品および車両の不具合ではありません。

・別売ページャーリモコン欄が△の場合は、ページャーリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

注意:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

電圧ドロップが大きい特性の車両へは
【電源補助ユニットUPS-33 ¥2000+税】をご利用ください。