

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション:ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
 ★おすすめオプション:VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

↓要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考		確認車両情報	ターミナルVer. ☆
							※別売VISIONリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・VISIONリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除のみ利用可能。	注1:純正キーレスからの トランクオープン操作は システムOFF後に操作		
86	DBA-ZN6	2012.04 ~	無 注1,2	○ 注1、注2	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IGプロテクト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告機能)	アンロックは「キーング ブレイク」で動作	MT	86_N6_NO_SMRT_V2.3
			有	○	○			注2:不可	AT 注2	
								アンロックは「キーング ブレイク」で動作 可能	MT AT	
IQ	#GJ10	2008.11 ~ 2016.03	有・無	○	○	OBD	MT車は製品の車速連動ドアロック機能不可			IQ_J10_V2.1
C-HR	ZYG10、NGX50	2016.12 ~ 2019.09	有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IGプロテクト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。 ※ハイブリッドはボンネット検知可			CH_R_V2.1 【本体Ver.T39: TOYOTA_RAB2_V6.0】
		2019.10 ~								TOYOTA_RAB2_V6.0
RAV4 RAV4 ハイブリッド	ACA3#W	2005.11 ~ 2016.07	有・無	○	○	OBD				RAV4_A30_V2.1
	AXAH5#、MXAA5#	2019.04 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:不可 本体T39のみ対応 電源補助ユニットUPS-47必要 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	2019年4月式 ハイブリッド/ガソリン		TOYOTA_RAB2_V6.0
SAI	AZK10	2009.12 ~ 2017.12	有	○	○	OBD				SAI_AZK_10_V2.1
アクア	NHP10	2011.12 ~ 2015.10	無	○注1	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IGプロテクト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注1:スマートキー無車は製品の車速連動ドアロック機能不可	注1		VITZ_P130_NO_SMRT_V2.0
	NHP10 TSS&スマートキー付	2015.11 ~	有	○	○	2ワイヤー※	※トヨタセーフティセンスC装着車はネジタップNS-4が必要	スマートキー付車 トヨタセーフティ センスC付車		AQUA_P111_W_SMRT_V2.1 P11_TSS_W_SMRT_V2.1
アベンシス	ZRT272W	2011.06 ~ 2018.04	有	○	○	OBD		2015.10~ MC後車未確認		AVENSIS_ZRT272W_V2.3
アリオ ン プレミオ	NZT260、ZRT26#	2007.06 ~ 2014.09	有・無	○	○	OBD	製品の車速連動ドアロック機能未確認。			ALLION_T260_V2.1
	NZT260	2014.10 ~ 2016.05	有	○*	○	2ワイヤー※	*トランク開検知:不可 製品の車速連動ドアロック機能不可 【180系オーリスデータ使用】 ※トヨタセーフティセンスC装着車はネジタップNS-4が必要	1500cc i-stop		AURIS_E18#_V2.0
	NZT260 TSS装備車	2016.06 ~						トヨタセーフティ センスC付車		
アルファード アルファード ハイブリッド	GGH2#W、ANH2#W ATH20W	2008.05 2011.11 ~ 2015.01	有・無	○	○注1	OBD	パワーバックドア装着車対応 注1:純正OPアラーム対応 ただし純正キーレス、 スマートキーでロック→VISIONリモコンでアンロックの場合は純正アラーム非連動。 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。			ALPHARD_H20W_V2.1
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W	2015.01 ~ 2017.12	有	○*	○注1	OBD	注1:VISIONリモコン操作時 純正オートアラーム、 ミラーローザーは非連動。	【別売オプション】 ・バッテリートラブル多し UPS-47をご利用ください。 ・スターキルリレーはKNR- 2A(¥6000+税)を使 用。		ALPHARD_H30W_V2.0
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W TSS装備車	2018.01 ~	有	○*	△	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知:可能 バックドアはアンロック後に開けること。 ※ネジタップNT-4必要 本体T39のみ対応	2018年2月式 GGH30W		TOYOTA_RAB2_V6.0
イスト	NCP11#、ZSP110系	2007.07 ~ 2016.04	有・無	○	○	OBD				IST_P110_V2.1
ウィッシュ	ZGE2#W	2009.04 ~ 2017.10	有・無	○	○注1	OBD	注1:純正OPオートアラームとの連動は未確認			WISH_ZGE2#_V2.3
ヴァンガード	ACA33W、GSA33W	2007.08 ~ 2013.11	有・無	○	○	OBD				VANGUARD_A33_V2.1

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション:ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
 ★おすすめオプション:VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

↓要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考		確認車両情報	ターミナルVer. ☆	
							※別売VISIONリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・VISIONリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除のみ利用可能。				
ヴィッツ ヴィッツ ハイブリッド	KSP90、SCP90、NCP9#	2005.02 ~ 2010.12	有・無	○	○△注1	OBD	△:MT車は製品の車速連動ドアロック機能不可、別売リモコンからのドアロックコントロール不可 注1:スマートキー無車はVISIONリモコンでのドアロック連動不可			VITZ_P90_V2_4	
	KSP130、NSP13#、 NCP131	2010.12 ~	無	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) MT車は製品の車速連動ドアロック機能不可 2015/6/30～トヨタセーフティセンスC装着車は2ワイヤー接続必要			VITZ_P130_NO SMRT_V2_0	
			有	○	○				スマートキー付車	VITZ_P131_W_SMRT_V2_0	
	KSP130、NSP13#、 NCP131 TSS装備車 NHP130	2015.07 ~ 2017.01	無	○	○	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 製品の車速連動ドアロック機能不可 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 TSS=トヨタセーフティセンスC装着車			VITZ_P130_NO SMRT_V2_0	
有			○	○			スマートキー付車	VITZ_P131_W_SMRT_V2_0			
ヴェルファイア ヴェルファイア HV	GGH2#W、ANH2#W ATH20W	2008.05 ~ 2011.11	有・無	○	○注1	OBD	パワーバックドア装着車対応 注1:純正OPアラーム対応 ただし純正キーレス、 スマートキーでロッカーVISIONリモコンでアンロックの場合は純正アラーム非連動。 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。(ガソリン車)			VELLFIRE_H20W_V2_1	
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W	2015.01 ~ 2017.12	有	○*	○注1	OBD	注1:VISIONリモコン操作時 純正オートアラーム、 ミラーローザーは非連動。	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケト、リモートスタート 中確認動作、IGオン中 ドア開警告)	【別売オプション】 ・バッテリートラブル多し UPS-47をご利用くださ い。 ・スターキルリレーはKNR- 2A(¥6000+税)を使用 。		VELLFIRE_H30W_V2_0
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W TSS装備車	2018.01 ~	有	○*	△	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知:可能 ハットアはアンロック後に開けること。 ※ネジタップNT-4必要 本体T39のみ対応		2018年2月式 GGH30W	TOYOTA_RAB2_V6_0	
ヴォクシー ヴォクシー ハイブリッド	ZRR7#G、ZRR7#W	2007.06 ~ 2014.01	有・無	○	○	OBD	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでハットアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。			VOXY_R70_V2_1	
	ZRR8#G、ZRR8#W ZWR80G	2014.01 ~ 2015.12	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注1:VISIONリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非連動。【スマートキー無車適合未確認】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1～製品の車速ロック機能不可 ※別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。		2014.1 スマートキー付車 2014.3 ハイブリッド車	VOXY_R80_V2_0	
		2016.01 ~				2ワイヤー※			トヨタセーフティセンス付車 or メーカーOPナビ付車	VOXY_R80_4A7_V2_0	
エスクァイア エスクァイアHV	ZRR8#G、ZRR8#W ZWR80G	2014.10 ~ 2015.12	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注1:VISIONリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非連動。【スマートキー無車適合未確認】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1～製品の車速ロック機能不可 ※別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。			VOXY_R80_V2_0	
		2016.01 ~				2ワイヤー※			トヨタセーフティセンス付車	VOXY_R80_4A7_V2_0	
エスティマ エスティマ ハイブリッド	ACR5#、GSR5#	2006.01 ~ 2016.05	有・無	○	○	OBD	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでハットアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。			ESTIMA_R50_V2_1	
	AHR20W	2006.06 ~	有	○	○	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:不可 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要			トヨタセーフティセンス付車	ESTIMA_R50_V2_1
	ACR50W TSS装備車	2016.06 ~					ハザードフラッシュ機能:可 (IGON中不可) ※NS-4必要、接続先はR50TSS参照 本体T39のみ対応		2017年3月式	TOYOTA_RAB2_V6_0	
AHR20W TSS装備車			△								
オーリス	NZE15#H、ZRE15#H	2006.10 ~ 2012.08	有・無	○	○	OBD	MT車は車速連動ドアロック機能不可			AURIS_E150_V2_1	
	N#E18#H、ZRE186H	2012.08 ~ 2018.03	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) MT車は製品の車速連動ドアロック機能不可		スマートキー付車 2015.4 120T確認済	AURIS_E18#_V2_0	
カムリ	ACV4#	2006.01 ~ 2011.08	有・無	○	○	OBD				CAMRY_V40_V2_1	
	AVV50	2011.09 ~ 2017.06	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケト、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)			CAMRY_V50_V2_1	
	AXVH70	2017.07 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要。 ※ボンネット検知不可 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。【使用データ:クラウンS210】		2017年11月式	CROWN_ATHLETE S210_V2_2	
カローラ アクシオ	NZE14#、ZRE14#	2006.10 ~ 2012.04	有・無	○	○	OBD	グレード"X"はトランクのこじ開けに対応しません。 ※MT車は製品の車速連動ドアロック機能不可			AXIO_E140_V2_1	

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション:ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
 ★おすすめオプション:VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

↓要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考 ※別売VISIONリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・VISIONリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除のみ利用可能。	確認車両情報	
								確認車両情報	テータVer. ☆
カローラ フィールダー	NZE14#G. ZRE14#G	2006.10 ~ 2012.04	有・無	○	○	OBD	MT車は製品の車速連動ドアロック機能不可		FIELDER_E140_V2_2
	NRE161G、NZE16#G ZRE162G	2012.05 ~ 2017.09	無	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 【MT車は製品の車速連動ドアロック機能不可】		FIELDER_E160_NO_SMRT_V2_0
			有	○	○			スマートキー付車	FIELDER_E160_W_SMRT_V2_0
	NKE165G ハイブリッド	2013.08		有	○	○		【ハイブリッド&スマートキー付車はアクア用データを使用】	スマートキー付HV
NRE161G、NZE16#G ZRE162G	2017.10 ~ 2019.07	無	○	○	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※ネジタップNS-4が必要 【製品の車速連動ドアロック機能未確認、MT車は不可】		FIELDER_E160_NO_SMRT_V2_0	
		有	○	○			スマートキー付車	FIELDER_E160_W_SMRT_V2_0	
カローラ	NRE21#、ZRE21# ZWE21# ハイブリッド	2019.08 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6_0
カローラ スポーツ	NRE21#(H) ZWE211(H) ハイブリッド	2018.06 ~ 2019.07	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6_0
		2019.08 ~							
カローラ ツーリング	NRE21#、ZRE21# ZWE21# ハイブリッド	2019.08 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6_0
	MZEA12W	2020.05 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6_0
カローラ ルミオン	NZE151N. ZRE15#N	2007.10 ~ 2015.12	有・無	○	○	OBD			RUMION_E150_V2_1
クラウン クラウン ハイブリッド	GRS20# GWS204	2008.02 ~ 2012.11	有	○	○	OBD	純正オートアラーム対応		CROWN_ATHLETE_S200_V2_0
	GRS21#、AWS210、ARS210	2012.12 ~ 2016.08	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※2016.8~トヨタセーフティセンス装着車 CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2015年20Lターボ 確認済	CROWN_ATHLETE _S210_V2_2
	GRS21#、AWS210、ARS210 ※トヨタセーフティセンス装着車	2016.08 ~ 2018.05						2016年8月式 ハイブリッドtss確認済	
	GWS224	2018.06 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 本体はVer. T39のみ対応【LS500用データ使用】 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2019年2月式 ハイブリッドRS	LS500_V2_0_1
サクシード	P160V ※純正キーレス&TSS装着車	2016.08 ~	純正 キーレス付	○	○	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 製品の車速連動ドアロック機能可 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 TSS=トヨタセーフティセンスC装着車 2018.11~ハイブリッド車は未確認	2016年9月式 純正キーレス&TSS付	VITZ_P130_NO_SMRT_V2_0
シエンタ シエンタ ハイブリッド	P170G	2015.07 ~ 2018.08	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注1:純正キーレス・スマートキーでON→VISIONリモコンでOFFした場合、ドアロックが連動しない場合あり。 その場合はさらにVISIONリモコンでON→OFFでアンロック可能 ※2018年9月以降車 製品の車速連動ドアロック機能未確認 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	SIENTA_P170_V2_1
		2018.09 ~	有	○*		2ワイヤー※		2018年11月式 NSP170G	
スペイド	NSP140系、NCP14#	2012.07 ~ 2016.06	有	○*	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。	スマートキー付車	SPADE_P140_V2_0
	P14# TSS装着車	2016.07 ~				2ワイヤー※	2016.7~TSS=トヨタセーフティセンスC装着車:製品の車速連動ドアロック機能不可 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	スマートキー &TSS付車	
ノア ノア ハイブリッド	ZRR7#G. ZRR7#W	2007.06 ~ 2014.01	有・無	○	○	OBD	パワーハットア装着車は、純正リモコンでハットアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。		NOAH_R70_V2_1
	ZRR8#G、ZRR8#W ZWR80G	2014.01 ~ 2015.12	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注1:VISIONリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非連動。【スマートキー無車適合未確認】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1~製品の車速ロック機能不可 ※別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2014.1 スマートキー付車 2014.3 ハイブリッド車	NOAH_R80_V2_0
		2016.01 ~				2ワイヤー※		トヨタセーフティセンス付車 or メカOPナビ付車	NOAH_R80_3C7_V2_0

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション:ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
 ★おすすめオプション:VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

↓要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	確認車両情報	
								確認車両情報	ターミナルVer. ☆
ハイエース レジアスエース	H20#V、H21#K、 H22#B、H22#W	2013.11 ~ 2017.11	有	○ スマートキー付車 のみ適合	△	OBD	CANからのハザードフラッシュ機能:不可 KCM-1(別売、配線)で警告、警報時のみ可能 スマートエントリー&プッシュスタート付車のみ適合 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。	スマートエントリー &PUSHスタート付車	HIACE_H200_4_V2_0
		2017.12 ~	有	○ 本体はT39のみ	△	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知可能 ハザードフラッシュ機能:不可(KCM-1別売必要) △VISIONリモコンからのドアロックコントロール不可 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。 本体はT39のみ対応	2018年2月 スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6_0
			無	○ VSC&TRC付	△		ボンネットオープン検知可能 ハザードフラッシュ機能:可(IGON中は不可) 車速ロック機能未確認 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。 本体はT39のみ対応 ※6型(2020.05~)はハザードフラッシュ機能◎	2018年1月 キーレス付、TSS付車	
		2020.05 ~	有	○	△				2020年5月式
ハイラックス	GUN125	2017.08 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 本体はT39のみ対応	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6_0
ハリヤー ハリヤーハイブリッド	ZSU60W AVU65W	2013.12 ~ 2017.05	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ボンネットオープン検知可能 △VISIONリモコンからのドアロックコントロール不可 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	純正オートアラーム付	HARRIER_U6#_V2_0 【本体Ver.T39: TOYOTA_RAB2_V6_0】
	U6#W系 TSS装備車	2017.06 ~				2ワイヤー※	TSS=トヨタセーフティセンス装着車 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	2017年7月式2.0L	
ブレイド	AZE15#H、GRE156H	2006.12 ~ 2012.04	有・無	○	○	OBD			BLADE_E150_V2_1
プリウス プリウスPHV	ZVW30	2009.05 ~ 2015.11	有	○*	○注1	OBD	*ソーラーベンチ&リモートAC付車は本体の設定をエンスタ対応モードへ変更してください。 オートアラーム、リモートAC装着車はボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注1:純正OPオートアラームの連動は未確認【2011年11月~マイナー後Lグレード未確認】	オートアラーム無、 リモートAC無	PRIUS_ZVW30_V2_2
	ZVW35	2012.01 ~ 2017.01						* オートアラーム付 リモートAC付	PRIUS_ZVW30_V2_4
	ZVW5#	2015.12 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 製品の車速連動ドアロック機能:不可 *リモートAC付車はエンスタ対応モード設定必要。 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2018年12月~ MC車確認済	Prius_W50_V2_1 【本体Ver.T39: TOYOTA_RAB2_V6_0】
	ZVW52	2017.02 ~		○*					
プリウスα	ZVW4#	2011.05 ~ 2016.04	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)	レーダークルーズ 非装着車	PRIUS_ALPHA_ZVW40_V2_0
	ZVW4# レーダークルーズ非装着車	2016.05 ~ 2017.11						レーダークルーズ 装着車	
	ZVW4# レーダークルーズ装着車							トヨタセーフティ センスP付車	
	ZVW4# TSS装着車							2017.12 ~	
プロボックス	P160V ※純正キーレス&TSS装着車	2016.08 ~	純正 キーレス付	○	○	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 製品の車速連動ドアロック機能可 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 TSS=トヨタセーフティセンス装着車 2018.11~ハイブリッド車は未確認	2016年9月式 純正キーレス&TSS付	VITZ_P130_NO_SMRT_V2_0
ベルタ	KSP92、SCP92、NCP96	2005.11 ~ 2012.06	有・無	○	○	OBD	グレード"X"はトランクのこじ開け検知不可		BELTA_P92_P96_V2_1
ポルテ	NSP140系、NCP14#	2012.07 ~ 2016.06	有	○*	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。 2016.7~TSS=トヨタセーフティセンス装着車:製品の車速連動ドアロック機能不可 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	PORTE_P140_V2_0
	P14# TSS装着車	2016.07 ~				2ワイヤー※		スマートキー &TSS付車	
マークX	GRX13#	2009.10 ~ 2016.10	有	○	○*	OBD			MARX_X_X130_V2_3
	GRX13# TSS装着車	2016.11 ~				2ワイヤー※	TSS=トヨタセーフティセンス装着車。 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要	2016年12月式 250S TSS付	
マークX ジオ	ANA1#、GGA10	2007.09 ~ 2013.11	有・無	○	○	OBD			MARK_X_ZIO_A10_V2_1

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション:ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
 ★おすすめオプション:VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

↓要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	確認車両情報	
								確認車両情報	データVer. ☆
ラクティス	SCP100. NCP10#	2005.10 ~ 2010.11	有・無	○	○	OBD	※別売VISIONリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・VISIONリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除のみ利用可能。		RACTIS_P100_V2_1
	NSP12#, NCP12#	2010.11 ~ 2016.08	無	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)		RACTIS_P120_NO_SMRT_V2_0
			有	○	○			スマートキー付車	RACTIS_P120_W_SMRT_V2_0
ランドクルーザー	UZJ200W. URJ202W	2007.09 ~ 2015.07	有	○	○*	OBD	バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。*純正オートアラーム対応		LANDCRUISER_J200_V2_1
		2015.08 ~	有	○*	△ ハザードフラッシュ不可	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知:可能 *予約ロック時もセット可能 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続:ネジタップNT-4必要、バッテリートラブル多し、UPS-47をご利用ください。 別売VISIONリモコン操作によるハザードフラッシュ機能不可 別売オプション:スターターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2016年4月式 ZX	LANDCRUISER _J200_TSS_V2_0 【本体Ver.T39: TOYOTA_RAB2_V6_0】
ランドクルーザー プラド	J15#W. GDJ150W	2009.09 ~ 2017.08	有	○	○*	OBD	バックドアガラスハッチ開検知可 製品の車速ドアロック機能未確認 *純正オートアラーム対応	2015.8式ディーゼル車 確認済	LANDCRUISER_J150_V2_1
	J15#W TSS装備車	2017.09 ~	有	○注	△	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知可能 【使用データ:ハリアーU60】 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注:バックドアガラスハッチ開検知不可、システムOFF後に操作してください。 ※CAN線接続:ネジタップNT-4必要、バッテリートラブル多し、UPS-47をご利用ください。	2017年9月式TSS付 GDJ151W確認済	HARRIER_U6#_V2_0 【本体Ver.T39: TOYOTA_RAB2_V6_0】

注意:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です) 注意:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNS-4またはNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の全部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスターター、レーダー探知機、追加メーター等)

・予約ロック機能搭載車の注意事項:予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

・別売VISIONリモコン欄が△の場合は、リモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セキュリティのセット/解除のみ利用可能です。)

★【本体Ver.T39】リレーアタック対策モード2(機能設定)を利用する場合は車種データ<TOYOTA_RAB2_V6_0>を使用してください。(86、ハイエース4型を除く)

本製品の車速連動ドアロック機能不可、別売オプションリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可

電圧ドロップが大きい特性の車両へは
【電源補助ユニットUPS-47 ¥2000+税】をご利用ください。

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	2019年	
平成 / 令和	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31年	元年