

# DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

本体Ver:T39～ リレーアタック対策モード2専用

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考		リレーアタック対策モード2専用	
							△オプションリモコンセットでのドアロックコントロールについて ・別売のドアロックインターフェイス:318-16Rが必要です。(純正アラーム付車は不可) 純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ※製品の車速連動ドアロック機能は使用できません。	確認車両情報	共通データVer. TOYOTA_RAB2_V6_0	
IQ	#GJ10	2008.11 ~ 2016.03	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
C-HR	ZYX10、NGX50	2016.12 ~ 2019.09	有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IGアロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。 ※ハイブリッドはボンネット検知可			TOYOTA_RAB2_V6_0
		2019.10 ~								
RAV4 RAV4 ハイブリッド	ACA3#W	2005.11 ~ 2016.07	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
	AXAH5#、MXAA5#	2019.04 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:不可 本体T39のみ対応 電源補助ユニットUPS-47必要 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	2019年4月式 ハイブリッド/ガソリン		TOYOTA_RAB2_V6_0
SAI	AZK10	2009.12 ~ 2017.12	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
アクア	NHP10	2011.12 ~ 2015.10	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IGアロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※トヨタセーフティセンスC装着車はネジタップNS-4が必要		スマートキー付車 トヨタセーフティ センスC付車	TOYOTA_RAB2_V6_0
	NHP10 TSS&スマートキー付	2015.11 ~				2ワイヤー※				
アベンシス	ZRT272W	2011.06 ~ 2018.04	有	○	△	OBD			2015.10~ MC後車未確認	TOYOTA_RAB2_V6_0
アリオン プレミオ	NZT260、ZRT26#	2007.06 ~ 2014.09	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
	NZT260	2014.10 ~ 2016.05	有	○*	△					
	NZT260 TSS装備車	2016.06 ~	有	○*	△	2ワイヤー※	*トランク開検知:不可 ※トヨタセーフティセンスC装着車はネジタップNS-4が必要	1500cc i-stop トヨタセーフティ センスC付車		
アルファード アルファード ハイブリッド	GGH2#W、ANH2#W ATH20W	2008.05 2011.11 ~ 2015.01	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:不可 電源補助ユニットUPS-47必要			TOYOTA_RAB2_V6_0
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W	2015.01 ~ 2017.12	有	○*	△	OBD	注1:VISIONリモコン操作時 純正オートアラーム、 ミラーローザーは非連動。	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IGアロケ外、リモートスタート 中確認動作、IGオン中ド ア開警告)	【別売オプション】 ・バッテリーラプル多し UPS-47をご利用くださ い。 ・スターキルリレーはKNR- 2A(¥6000+税)を使用 。	TOYOTA_RAB2_V6_0
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W TSS装備車	2018.01 ~	有	○*	△	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知:可能 バックドアはアンロック後に開けること。 ※ネジタップNT-4必要	2018年2月式 GGH30W	TOYOTA_RAB2_V6_0	
イスト	NCP11#、ZSP110系	2007.07 ~ 2016.04	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
ウィッシュ	ZGE2#W	2009.04 ~ 2017.10	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
ヴァンガード	ACA33W、GSA33W	2007.08 ~ 2013.11	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
ヴィッツ ヴィッツ ハイブリッド	KSP90、SCP90、NCP9#	2005.02 ~ 2010.12	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0
	KSP130、NSP13#、 NCP131、NHP130	2010.12 ~ 2015.07 ~	有	○	△	OBD 2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IGアロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 2015/6/30~トヨタセーフティセンス装着車は2ワイヤー接続必要 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	スマートキー付車 トヨタセーフティ センス付車	TOYOTA_RAB2_V6_0	

# DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

本体Ver: T39~ リレーアタック対策モード2専用

↓要確認 ○: 運動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成: 2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考		リレーアタック対策モード2専用		
							△オプションリモコンセットでのドアロックコントロールについて ・別売のドアロックインターフェイス: 318-16Rが必要です。(純正アラーム付車は不可) 純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは運動しません。 ※製品の車速連動ドアロック機能は使用できません。	確認車両情報	共通データVer. TOYOTA_RAB2_V6_0		
ヴェルファイア ヴェルファイア HV	GGH2#W. ANH2#W ATH20W	2008.05 2011.11 ~ 2015.01	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 電源補助ユニットUPS-47必要			TOYOTA_RAB2_V6_0	
	GGH3#W. AGH3#W AYH30W	2015.01 ~ 2017.12	有	○*	△	OBD	注1: VISIONリモコン操作時 純正オートアラーム、 ミラーローザーは非連動。	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート 中確認動作、IGオン中ド ア開警告)	【別売オプション】 ・バッテリーフル多し UPS-47をご利用くださ い。 ・スターキルリレーはKNR- 2A(¥6000+税)を使用 。		TOYOTA_RAB2_V6_0
	GGH3#W. AGH3#W AYH30W TSS装備車	2018.01 ~	有	○*	△	2ワイヤー ※	ホンネットオープン検知: 可能 バックドアはアンロック後に開けること。 ※ネジタップNT-4必要		2018年2月式 GGH30W	TOYOTA_RAB2_V6_0	
ヴォクシー ヴォクシー ハイブリッド	ZRR7#G. ZRR7#W	2007.06 ~ 2014.01	有	○	△	OBD	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。			TOYOTA_RAB2_V6_0	
	ZRR8#G. ZRR8#W ZWR80G	2014.01 ~ 2015.12 2016.01 ~	有	○*	△	OBD 2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※別売オプション: スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2014.1 スマートキー付車 2014.3 ハイブリッド車 トヨタセーフティセンス付車 or メーカーOPナビ付車		TOYOTA_RAB2_V6_0	
エスクァイア エスクァイアHV	ZRR8#G. ZRR8#W ZWR80G	2014.10 ~ 2015.12 2016.01 ~	有	○*	△	OBD 2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1~別売オプション: スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。		トヨタセーフティセンス付車	TOYOTA_RAB2_V6_0	
	エスティマ エスティマ ハイブリッド	ACR5#. GSR5# AHR20W	2006.01 ~ 2016.05	有	○	△	OBD	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。			TOYOTA_RAB2_V6_0
ACR50W TSS装備車		2016.06 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能: 不可 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要		トヨタセーフティセンス付車		
AHR20W TSS装備車			有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能: 可 (IGON中不可) ※ネジタップNS-4必要 CAN線接続先はR50TSS付と同じ		2017年3月式		
オーリス	NZE15#H. ZRE15#H	2006.10 ~ 2012.08	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0	
	N#E18#H. ZRE186H	2012.08 ~ 2018.03	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)		スマートキー付車 2015.4 120T確認済	TOYOTA_RAB2_V6_0	
カムリ	ACV4#	2006.01 ~ 2011.08	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0	
	AVV50	2011.09 ~ 2017.06	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)			TOYOTA_RAB2_V6_0	
	AXVH70	2017.07 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能: 不可 ※ネジタップNS-4が必要 ※トランク検知不可 別売オプション: スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2017年11月式	TOYOTA_RAB2_V6_0		
カローラ アクシオ	NZE14#. ZRE14#	2006.10 ~ 2012.04	有	○	△	OBD	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。			TOYOTA_RAB2_V6_0	
カローラ フィールダー	NZE14#G. ZRE14#G	2006.10 ~ 2012.04	有	○	△	OBD				TOYOTA_RAB2_V6_0	
	NRE161G、NZE16#G ZRE162G NKE165G	2012.05 ~ 2017.09 2017.10 ~ 2019.07	有 有	○	△	OBD 2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※ネジタップNS-4が必要		スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6_0	

# DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

本体Ver:T39~ リレーアタック対策モード2専用

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キース・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考 △オプションリモコンセットでのドアロックコントロールについて ・別売のドアロックインターフェイス:318-16Rが必要です。(純正アラーム付車は不可) 純正キース・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ※製品の車速連動ドアロック機能は使用できません。	リレーアタック対策モード2専用	
								確認車両情報	共通データVer. TOYOTA_RAB2_V6.0
カローラ	NRE21#,ZRE21# ZWE21# ハイブリッド	2019.08 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
カローラ スポーツ	NRE21#(H) ZWE211(H) ハイブリッド	2018.06 ~ 2019.07	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
		2019.08 ~							
カローラ ツーリング	NRE21#,ZRE21# ZWE21# ハイブリッド	2019.08 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
	MZEA12W	2020.05 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 本体Ver.T39~のみ 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
カローラ ルミオン	NZE151N、ZRE15#N	2007.10 ~ 2015.12	有	○	△	OBD			TOYOTA_RAB2_V6.0
クラウン クラウン ハイブリッド	GRS20# GWS204	2008.02 ~ 2012.11	有	○	△	OBD			TOYOTA_RAB2_V6.0
	GRS21#,AWS210,ARS210	2012.12 ~ 2016.08	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※2016.8~トヨタセーフティセンス装着車 CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2015年 2.0Lターボ 確認済	TOYOTA_RAB2_V6.0
	GRS21#,AWS210,ARS210 ※トヨタセーフティセンス装着車	2016.08 ~ 2018.05						2016年8月式 ハイブリッドtss確認済	
	GWS224	2018.06 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 【レサスLS500用ターボ使用】 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2019年2月式 ハイブリッドRS	LS500_V2.0.1
シエンタ シエンタ ハイブリッド	P170G	2015.07 ~ 2018.08	有	○*	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能 ※ネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
スペイド	NSP140系、NCP14#	2012.07 ~ 2016.06	有	○*	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
	P14# TSS装着車	2016.07 ~				2ワイヤー※		スマートキー &TSS付車	
ノア ノア ハイブリッド	ZRR7#G、ZRR7#W	2007.06 ~ 2014.01	有	○	△	OBD	パワーバックア装着車は、純正リモコンでバックアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。		TOYOTA_RAB2_V6.0
	ZRR8#G、ZRR8#W ZWR80G	2014.01 ~ 2015.12	有	○*	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2014.1 スマートキー付車 2014.3 ハイブリッド車	TOYOTA_RAB2_V6.0
		2016.01 ~						トヨタセーフティセンス付車 or メーカーOPナビ付車	
ハイエース	H20#V、H21#K、 H22#B、H22#W	2013.11 ~ 2017.11	有	○	△	OBD	CANからのハザードフラッシュ機能:不可 KCM-1(別売、配線)で警告、警報時のみ可能 4型専用用品:製品品番-T48【受注生産】 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。	スマートエントリー &PUSHスタート付車	インストール済
		2017.12 ~ 2020.04				2ワイヤー※	ボンネットオープン検知可能 ハザードフラッシュ機能:不可(KCM-1別売必要) ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。 ※6型(2020.05~)はハザードフラッシュ機能◎	2018年2月 スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
		2020.05 ~							
ハイラックス	GUN125	2017.08 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
ハリアー ハリアーハイブリッド	ZSU60W AVU65W	2013.12 ~ 2017.05	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7プロテ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ボンネットオープン検知可能 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	純正オートアラーム付	TOYOTA_RAB2_V6.0

# DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。

TOYOTA

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

本体Ver:T39～ リレーアタック対策モード2専用

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション  VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	リレーアタック対策モード2専用	
								確認車両情報	共通データVer. TOYOTA_RAB2_V6.0
	U6#W系 TSS装備車	2017.06 ~				2ワイヤー※	△オプションリモコンセットでのドアロックコントロールについて ・別売のドアロックインターフェイス:318-16Rが必要です。(純正アラーム付車は不可) ・純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ※製品の車速連動ドアロック機能は使用できません。	2017年7月式2.0L	

# DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

本体Ver:T39~ リレーアタック対策モード2専用

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考 △オプションリモコンセットでのドアロックコントロールについて ・別売のドアロックインターフェイス:318-16Rが必要。(純正アラーム付車は不可) 純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ※製品の車速連動ドアロック機能は使用できません。	リレーアタック対策モード2専用	
								確認車両情報	共通データVer. TOYOTA_RAB2_V6.0
ブレイド	AZE15#H. GRE156H	2006.12 ~ 2012.04	有	○	△	OBD			TOYOTA_RAB2_V6.0
プリウス プリウスPHV	ZVW30	2009.05 ~ 2015.11	有	○*	△	OBD	*ソーラーベンチ&リモートAC付車は本体の設定をエンスタ対応モードへ変更してください。 オートアラーム、リモートAC装着車はボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注: エラーチャープが出る場合は車両側ボンネットスイッチ線の加工が必要		TOYOTA_RAB2_V6.0
	ZVW35	2012.01 ~ 2017.01							
	ZVW5#	2015.12 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *リモートAC付車は本体の設定をエンスタ対応モードへ変更してください。 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2018年12月~ MC車確認済	TOYOTA_RAB2_V6.0
	ZVW52	2017.02 ~		○*					
プリウスα	ZVW4#	2011.05 ~ 2016.04		○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注: エラーチャープが出る場合は車両側ボンネットスイッチ線の加工が必要		TOYOTA_RAB2_V6.0
	ZVW4# レーダークルーズ 非装着車	2016.05 ~ 2017.11	有					レーダークルーズ 非装着車	
	ZVW4# レーダークルーズ 装着車			○	△	2ワイヤー ※	※2016.05~レーダークルーズ装着車、TSS装着車 CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	レーダークルーズ 装着車	
	ZVW4# TSS装着車	2017.12 ~						トヨタセーフティ センスP付車	
ベルタ	KSP92. SCP92. NCP96	2005.11 ~ 2012.06	有	○	△	OBD	グレード"X"はトランクのこじ開け検知不可		TOYOTA_RAB2_V6.0
ポルテ	NSP140系、NCP14#	2012.07 ~ 2016.06	有	○*	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
	P14# TSS装着車	2016.07 ~				2ワイヤー※		スマートキー &TSS付車	
マークX	GRX13#	2009.10 ~ 2016.10	有	○	△	OBD			TOYOTA_RAB2_V6.0
	GRX13# TSS装着車	2016.11 ~				2ワイヤー※	TSS=トヨタセーフティセンスC装着車。 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要	2016年12月式 250S TSS付	
マークX ジオ	ANA1#. GGA10	2007.09 ~ 2013.11	有	○	△	OBD			TOYOTA_RAB2_V6.0
ラクティス	SCP100. NCP10#	2005.10 ~ 2010.11	有	○	△	OBD			TOYOTA_RAB2_V6.0
	NSP12#, NCP12#	2010.11 ~ 2016.08	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)	スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
ランドクルーザー	UZJ200W. URJ202W	2007.09 ~ 2015.07	有	○	△	OBD	バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。		TOYOTA_RAB2_V6.0
		2015.08 ~	有	○*	△	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知可能 *予約ロック時もセット可能 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) オプションリモコンからのハザードフラッシュ不可 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。 別売オプション:スターキルリレーはKNR-2A(¥6000+税)を使用すること。	2016年4月式 ZX	
ランドクルーザー プラド	J15#W, GDJ150W	2009.09 ~ 2017.08	有	○	△	OBD	バックドアガラスハッチ開検知不可 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。	2015.8式ディーゼル車 確認済	TOYOTA_RAB2_V6.0
	J15#W TSS装着車	2017.09 ~	有	○注	△	2ワイヤー ※	ボンネットオープン検知可能 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注:バックドアガラスハッチ開検知不可、システムOFF後に操作してください。 バッテリートラブル多し、UPS-47(¥2000+税)をご利用ください。	2017年9月式TSS付 GDJ151W確認済	

# DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: VISIONリモコン&アンテナセット リレーアタック対策モード設定時に便利です。

TOYOTA

本体Ver:T39～ リレーアタック対策モード2専用

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成:2020年 10月5日

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション VISIONリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	リレーアタック対策モード2専用	
								確認車両情報	共通データVer. TOYOTA_RAB2_V6.0
レジアスエース	H20#V、H21#K	2013.11 ~ 2017.11	有	○	△	OBD	△オプションリモコンセットでのドアロックコントロールについて ・別売のドアロックインターフェイス:318-16Rが必要です。(純正アラーム付車は不可) 純正キーレス・スマートキーでセット、VISIONリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ※製品の車速連動ドアロック機能は使用できません。	スマートエントリー &PUSHスタート付車	インストール済
		2017.12 ~ 2020.04						2018年2月 スマートキー付車	TOYOTA_RAB2_V6.0
		2020.05 ~							

注意: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です) 注意: CAN線へ直接接続する場合はネジタップNS-4またはNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意: CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部分またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスターター、レーダー探知機、追加メーター等)

・予約ロック機能搭載車の注意事項: 予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。(機能設定で消音可能)

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

・本体Ver.T39へ共通車種データをインストールすることでリレーアタック対策モード2(機能設定)が選択可能になります。

電圧ドロップが大きい特性の車両へは

・本製品の車速連動ドアロック機能は使用できません。・別売VISIONリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。

【電源補助ユニットUPS-47 ¥2000+税】をご利用ください。

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	2019年	
平成 / 令和	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31年	元年