

車種データ書き込み時の注意

中央部分を強く押さえた状態でコネクタを挿入すると内部スイッチが押されて正常に書き込めないことがあります。



車両信号登録時の注意

中央部分を強く押さえた状態でコネクタを挿入すると内部スイッチが押されて正常に登録できないことがあります。
できる限り OBD コネクタ側で作業を行ってください。

