

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★必要オプション: ネジタップNT-4 CAN線へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: ページャーリモコン & アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

BMW

ディーラーでの点検、サービスキャンペーン等で車両情報が更新されると適合しなくなる場合があります。

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成: 2019年 5月

| 車種 | 型式 | | 年式 (西暦) | コンフォート アクセス | 純正キーレス、 コンフォートアクセス 連動 | 別売オプション ページャーリモコン & アンテナセット | 接続方法 | 備考 | | |
|------------------|---|--|--------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|--|--------------------------|------------------|
| | SE:セダン HB:ハッチバック CP:クーペ CB:カブリオレ WG:ツインリンクワゴン | | | | | | | 確認車両情報 | データVer | |
| 1シリーズ | F20 | 5DR HB: 1A16 | 2011.09 ~ | 無 | ○ | △ | 2ワイヤー | ※別売ページャーリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。 ハザードフラッシュ機能不可。 注意:コンフォートアクセス付車へ取付可(ただし、スマートキー操作には連動せず。) | 2014年モデル未確認 | F20_V2_2 |
| 2シリーズ | F22 | 2DR CP: 1J30 | 2014.02 ~ | 有 | ○ | △ | 2ワイヤー | ハザードフラッシュ機能不可 | 2014年12月式 235i | F22_V2_0 |
| 2シリーズ グランツアラー | F46 | 5DR HB: 2E20 | 2015.06 ~ | 有 | ○* | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 | 2017年12月式 218d | F46_V2_0 |
| 3シリーズ | E90 | 4DR SE: VA20/VB23.25.30.35/VD30/VF25 | 2005.04 ~ 2012.01 | 有 | ○ | ○ | 2ワイヤー | | 2012年モデル未確認 | E84_E90_E91_V2_3 |
| | E91 | 5DR WG: VR20/VS25.35 | 2005.10 ~ 2012.08 | | | | | | | |
| | F30 | 4DR SE: 3A20, 3B20, 3F30, 8C20 | 2012.01 ~ 2019.02 | 有 | ○注1 | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能不可 注1: 車内集中ロックSWに連動。 【MT車は未確認】 | 2018年12月式 320d | F10_F25_F30_V2_7 |
| | F31 | 5DR WG: 3D20 | 2012.09 ~ | | | | | | 2013年7月式 | |
| F34 | 5DR HB: 3X20 グランツリスモ | 2013.06 ~ | 2016年12月式 Mスポーツ | | | | | | | |
| 5シリーズ | E60 | 4DR SE: NU25 | 2008.01 ~ 2010.02 | 有 | ○ | ※注 | 2ワイヤー | 【使用データ: 6シリーズE63】 ※注: 別売のページャーリモコンオプション追加不可 | 2008年9月式 | E63_09_V2_2 |
| | F10 | 4DR SE: FP25, FR30, 35, 44, XG20, 28 純正アラーム付車 | 2010.03 ~ 2017.01 | 有 | ○注1 | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能不可 注1: メカキーでのアンロックに連動。 | 2013年モデル以降 未確認 | F10_F25_F30_V2_7 |
| | G30 | 4DR SE: JC20 | 2017.02 ~ | 有 | ○* | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 | 2017年10月式 523d | G30_V2_0 |
| 6シリーズ | E63 | 2DR CP: EH30.44.48 | 2003.10 ~ 2011.01 | 有 | ○ | ○注 | 2ワイヤー | ハザードフラッシュ機能: ドアミラーは点滅せず。 注: 純正アラーム非連動。 | 2010年モデル未確認 | E63_09_V2_2 |
| | E64 | 2DR CB: EK44.48 | 2004.02 ~ 2011.01 | | | | | | | |
| X1 | E84 | 5DR HB: VL18 | 2010.04 ~ 2015.10 | 有 | ○ | ○ | 2ワイヤー | | 2012年9月マイナー チェンジ以降未確認 | E84_E90_E91_V2_3 |
| | F48 | 5DR HB: HS20 | 2015.10 ~ | 有 | ○ | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 | 2017年1月式 XDrive25i | F48_V2_0 |
| X2 | F39 | 5DR HB: YH20 | 2018.04 ~ | 有 | ○* | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 | 2018年5月式 xDrive20i | F39_V2_0 |
| X3 | F25 | 5DR HB: WX20, 30, 35, WY20 | 2011.03 ~ 2017.09 | 有 | ○注1 | ※注2 | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 注1: メカキーでのアンロックに連動 注2: 別売ページャーオプション追加不可 | 2014年1月式 | F10_F25_F30_V2_7 |
| | G01 | 5DR HB: TX20 | 2017.10 ~ | 有 | ○* | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 *トランクリッド・スマートオープン対応 | 2017年11月式 xDrive20d | G01_V2_0 |
| Z4 | E89 | 2DR CB: LM30 | 2009.05 ~ 2017.06 | 無 | ○ | ○ | 2ワイヤー | 【使用データ: 3シリーズE90】 | 2014年7月式 | E84_E90_E91_V2_3 |

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★必要オプション: ネジタップNT-4 CAN線へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: ページャーリモコン & アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

BMW

ディーラーでの点検、サービスキャンペーン等で車両情報が更新されると適合しなくなる場合があります。

↓要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成: 2019年 5月

| 車種 | 型式 | | 年式 (西暦) | コンフォート アクセス | 純正キーレス、 コンフォートアクセス 連動 | 別売オプション ページャーリモコン & アンテナセット | 接続方法 | 備考 | | |
|-------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------|
| | SE:セガン HB:ハッチバック CP:クーペ CB:カブ/カレ WG:ツイン/クワゴン | | | | | | | 確認車両情報 | データVer | |
| MINI | R56 | 3DR HB:ME14/MF16.16S, SU16, SV16 | 2007.02 ~ 2014.03 | 無 | ○ | ○ | 2ワイヤー | | | Mini_V2_4 |
| | F56 | 3DR HB:XM12, XM15 | 2014.04 ~ | 無 | ○ | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 【2017年9月式 クーパ- 2ドア XM15 確認済: F56_V2_0: 注意】 注意: コンフォートアクセス付車へ取付可(ただし、スマートキー操作には連動せず。) | 2014年式 クーパ- 2ドア 注意4 | F56_V2_0 |
| | | 3DR HB:XM20 | | | | | | | 2014年10月式 注意4 | XM20_V2_2 |
| F55 | 5DR HB: XS12, XS15, XS20 | 2014.10 ~ | 無 | ○ | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 【2016年モデル未確認】 | 2014年11月式 注意4 | F55_V2_1 | |
| MINIクロスオーバー | R60 | 5DR HB:ZA16, ZC16, ZB20 | 2011.01 ~ 2017.01 | 無 | ○ | ○ | 2ワイヤー | | 2014年式(R60) クーパ-SD | Mini_V2_4 |
| MINIクラブマン | R55 | 3DR WG:MM16, ZG16 | 2007.10 ~ 2015.09 | 無 | ○ | ○ | 2ワイヤー | | 2014年1月式 (R55) | Mini_V2_4 |
| | F54 | 5DR WG: LN20 Cooper S | 2016.04 ~ | 有 | ○ | △ | 2ワイヤー | ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能: 不可 | 2016年6月式 Cooper S ALL4 | F54_Cooper_S_V2_0 |

注意1: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意2: CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3: 車両により特殊配線が必要な場合があります。(本製品側のCAN-Low線をボディアースへ接続)(システムからのドアロックコントロールができなくなる場合があります)

・別売ページャーリモコン欄が△の場合は、ページャーリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

注意4: メーカーオプション未装着車は適合未確認です。(F5# MINI)

注意5: 製品からの車速連動ドアロック機能不可

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

注意: CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

| 西暦 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 2019年 | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|
| 平成 / 令和 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | 元年 |