

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★必要オプション:ネジタップNT-4 CAN線へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション:ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

HONDA

作成:平成30年3月

!要確認 ○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キース・ スマートキー連動	別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	確認車両情報	
								確認車両情報	データVer.
インスパイア	DBA-CP3	07.12 ~ 12.09	有	○	○*	2ワイヤー	※別売ページャーリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キース/スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。	2008年3月式	INSPIER_V2_3
ヴェゼル ヴェゼル ハイブリッド	RU1、3	13.12 ~	有	○	○注1、2	2ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:不可 純正アラーム連動 OBD接続不可(電源含む) 注1:純正キース/スマートキーでロック後10秒以内ではページャー操作からアンロックできない場合あり。 注2:IGON中ドアロックコントロール不可	4WD車は未確認	VEZEL_RU_V2_0
オデッセイ オデッセイ ハイブリッド	RC1、2 RC4	13.11 ~ 16.02	有	○	○注1	2ワイヤー	警告・警報はスモール点滅 OBD接続不可(電源含む) 注1:純正キース/スマートキーでロック後10秒以内ではページャー操作からアンロックできない場合あり。	2013年12月式 2016年9月式(HV)	ODYSSEY_RC1 _RC2_V2_0
シビック タイプR	ABA-FD2	07.03 ~ 08.08	無	○	○*	1ワイヤー	警告・警報:スモール点滅 純正オートアラーム連動(ホンネットOPEN検知可能:ドアとして検知) 製品の車速連動ドアロック機能:不可 ※ページャーリモコンからのトランクリリース可能	マイナー後車未確認	CCR2_V2_0
	FK2	15.12 ~ 限定車	有	○	○注	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:可 製品からの車速連動ドアロック機能不可 注:オートリトラミラー非連動 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要	2016年式	CIVIC_TYPE_R _FK2_V2_0
シャトル ハイブリッド	GP7	15.05 ~	有	○	○注1、2	2ワイヤー	警告・警報はスモール点滅 純正アラーム連動 【FIT_GK_GP5データ使用】 車速連動ドアロック機能不可 注2:IGON中ドアロックコントロール不可 OBD接続不可(電源含む) 注1:純正キース/スマートキーでロック後10秒以内ではページャー操作からアンロックできない場合あり。	2016年3月式	FIT_GK_GP5V2_0
ジェイド	FR4	15.02 ~	有	○	○*	2ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:スモール点滅(IGONは点灯) ※純正アラーム連動 OBD接続不可(電源含む)	2015年2月式 ハイブリッド車	JADE_V2_0
ステップワゴン	DBA-RG1	06.05 ~ 07.10	無	○	○	1ワイヤー	警告・警報はスモール点滅。	マイナー後車未確認	STEPWGN_RG_V2_0
	DBA-RK1、5	09.10 ~ 15.04	有・無	○	○	2ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:不可 純正アラーム連動 【注意:エンジンスタート装着、併用不可】		STEPWGN_RK_V2_4
	DBA-RP1、2、3、4	15.04 ~	有	○	○*	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:スモール点滅(IGONは点灯) ※オプションリモコンからのドアロックコントロール:純正アラーム連動OK、IGON中不可 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 OBD接続不可(電源含む)	2015年5月スパーダ 両側ハワースライド車	STEPWGN_RP_V2_1
ステップワゴン ハイブリッド	RP5	17.09						2017年10月式 ハイブリッド	
フィット フィット ハイブリッド	DBA-GE6、8 DAA-GP1、GP4	10.10 ~ 13.09	有・無	○	○注1	1ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:不可 純正アラーム連動 製品の車速連動ドアロック機能不可 注1:純正キース操作後の最初のページャー操作のみ連動しない場合があります。	マイナー前車、 MT車未確認	FIT_ALL_V2_3
	GK GP5	13.09 ~	有	○	○注1、2	2ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:不可 純正アラーム連動 OBD接続不可(電源含む) 製品の車速連動ドアロック機能不可 注2:IGON中ドアロックコントロール不可 注1:純正キース/スマートキーでロック後10秒以内ではページャー操作からアンロックできない場合あり。	2017年6月~ マイナーチェンジ車 確認済	FIT_GK_GP5V2_0
フィット シャトル フィット シャトル HV	DBA-GG7 DAA-GP2	11.03 ~ 15.05	有・無	○	○注1	1ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:不可 純正アラーム連動 製品の車速連動ドアロック機能不可 注1:純正キース操作後の最初のページャー操作のみ連動しない場合があります。		FIT_ALL_V2_3
フリード、フリード スパイク フリードHV、スパイクHV	DBA-GB3 DAA-GP3	11.10 ~ 14.03	有・無	○	○注1	1ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:不可 純正アラーム連動 製品の車速連動ドアロック機能不可 注1:純正キース操作後の最初のページャー操作のみ連動しない場合があります。	2011年10月マイナー前 未確認 2014年4月マイナー後 不可	FREED_ALL_V2_5

注意:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です) 注意:CAN線へ直接接続の場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスターター、レーダー探知機、追加メーター等)

注意:車両の再ロック機能には連動しません。 ※本製品の機能設定「オートリターン選択」でカバー可能。

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

・別売オプション【CAN-BUS通信でハザードフラッシュ機能不可の車種用】:KCM-1、もしくはKSM-2A ¥6000+税 サイレン鳴動をモニターし警告、警報時にハザードフラッシュ可能です。

電圧ドロップが大きい特性の車両へは
【電源補助ユニットUPS-33 ¥2000+税】をご利用ください。

・別売ページャーリモコン欄が△の場合は、ページャーリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年
平成	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年