

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNT-4 OBD以外へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: ページャリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

SUBARU

作成:2019年 4月

! 要確認 ○: 連動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー連動	別売オプション ページャリモコン & アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考		確認車両情報	テータVer.
							※別売ページャリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、ページャリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・ページャリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。	注1: 純正キーレスからの トランクオープン操作は システムOFF後に操作 ページャリモコンからの トランクオープン可能		
BRZ	DBA-ZC6	2012.03 ~	無 注1,2	○ 注1,注2	○	OBD	ハザードフラッシュ機能: IGON中不可 (IGプロテクト、リモートスタート中確認動 作、IGオン中ドア開警告機能)	アンロックはパーキング ブレーキで作動	MT	BRZ_C6_NO_SMRT_V2_3
			有	○	○			注2: 不可	AT 注2	
WRX-S4	VAG	2014.08 ~ 2017.07	有	○	○注	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 製品の車速連動ドアロック機能: 不可 注: IGON中ドアロックコントロール不可		2014年9月式 STI	WRX_STI_SMRT_V2_0
		2017.08 ~ 2018.05	有	○	○注	2ワイヤ ※	※ネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要		2017年6月式 STI D型	
WRX-STI	VAB	2014.08 ~ 2017.05	有	○	○注	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 製品の車速連動ドアロック機能: 不可 注: IGON中ドアロックコントロール不可		2014年9月式 MT車	WRX_STI_SMRT_V2_0
		2017.06 ~ 2018.05	有	○	○注	2ワイヤ ※	※ネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要		2017年6月式 MT車 D型	
XV HYBRID	DAA-GPE	2012.10 ~ 2017.03	有	○	○注	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 製品の車速連動ドアロック機能: 不可 注: IGON中ドアロックコントロール不可 【使用データ: レヴオーグ】		ハイブリッド*	LVRG_WITL_V2_0
インプレッサ SPORT	GP7	2011.12 ~ 2016.10	有	○	○注	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 製品の車速連動ドアロック機能: 不可 注: IGON中ドアロックコントロール不可 【使用データ: レヴオーグ】		2015年1月式 2.0i アイサイト	LVRG_WITL_V2_0
フォレスター	SJ5、SJG	2012.11 ~ 2018.06	有	○	○注	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 製品の車速連動ドアロック機能: 不可 注: IGON中ドアロックコントロール不可。 【MT車未確認】 【使用データ: レヴオーグ】		スマートキー有 CVT	LVRG_WITL_V2_0
レヴオーグ	VM4、VMG	2014.06 ~ 2017.07	有	○*	○注	OBD	ハザードフラッシュ機能: 不可 製品の車速連動ドアロック機能: 不可 *バックドアはシステムOFF後に開ける必要あり。		2014年7月式 1.6GT-S	LVRG_WITL_V2_0
		2017.08 ~ 2018.05	有	○*	△注2	2ワイヤ ※	注: IGON中ドアロックコントロール不可。 純正アラーム装着車は未確認 注2: オプションリモコンからのドアロックコントロール未確認(D区分)		2017年11月式 1.6STISport	
		2018.06 ~	有	○*	○注		※ネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要 * 2018年6月~ E型: エンジンスターター対応モードに設定必要		2019年1月式 2.0STI	LEVO_WITL_V2_1

注意: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意: CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意: CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスターター、レーダー探知機、追加メーター等)

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

別売オプション【CAN-BUS通信でハザードフラッシュ機能不可の車種用】: KCM-1、もしくはKSM-2A ¥6000+税 サイレン鳴動をモニターし警告、警報時にハザードフラッシュ可能です。

・別売ページャリモコン欄が△の場合は、ページャリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

電圧ドロップが大きい特性の車両へは
【電源補助ユニットUPS-33 ¥2000+税】をご利用ください。

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年
平成	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	31年