

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
 ★おすすめオプション: ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

TOYOTA

!要確認 ○: 運動可能 △: ドアロックコントロール機能不可

作成:平成29年3月

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー運動	別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考		確認車両情報	データVer.	
							※別売ページャーリモコンセットでのドアロック運動について ・純正キーレス・スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは運動しません。 ・ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。				
86	DBA-ZN6	12.04 ~	無 注1,2	○ 注1,注2	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロテ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告作、IGオン中ドア開警告機能) ページャーリモコンからの トランクオープン可能。	アンロックはパーキング ブレーキで作動	MT	86_N6_NO_SMRT_V2_3	
			有	○	○			車速運動 ドアロック 機能	注2: 不可		AT 注2
								アンロックはパーキング ブレーキで作動	MT		
								可能	AT		86_N6_SMRT_AT_V2_6
IQ	#GJ10	08.11 ~ 16.03	有・無	○	○	OBD	MT車は車速運動ドアロック機能不可		IQ_J10_V2_1		
C-HR	ZYX10、NGX50	16.12 ~	有	○	△	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロテ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 車速運動ドアロック機能: 不可 【専用データのため他車種へ流用厳禁】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要		CH_R_V2_1		
RAV4	ACA3#W	05.11 ~ 16.07	有・無	○	○	OBD			RAV4_A30_V2_1		
SAI	AZK10	09.12 ~	有	○	○	OBD			SAI_AZK_10_V2_1		
アクア	NHP10	11.12 ~ 15.10	無	○注1	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロテ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 注1: スマートキー無車は車速運動ドアロック機能不可	注1	VITZ_P130_NO_SMRT_V2_0		
	NHP10 TSS&スマートキー付	15.11 ~	有	○	○			2ワイヤー※	※トヨタセーフティセンスC装着車はネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	AQUA_P11_W_SMRT_V2_1
								トヨタセーフティ センスC付車	P11_TSS_W_SMRT_V2_1		
アベンシス	ZRT272W	11.06 ~	有	○	○	OBD		2015.10~ MC後車未確認	AVENSIS_ZRT272W_V2_3		
アリオン	NZT260、ZRT26#	07.06 ~ 14.09	有・無	○	○	OBD	車速運動ドアロック機能未確認。		ALLION_T260_V2_1		
	NZT260	14.10 ~ 16.05	有	○*	○			*トランク開検知不可。 車速運動ドアロック機能不可。 【180系オーリスデータ使用】 ※トヨタセーフティセンスC装着車はネジタップNS-4が必要	1500cc i-stop	AURIS_E18#_V2_0	
	NZT260 TSS装備車	16.06 ~				2ワイヤー※		トヨタセーフティ センスC付車			
アルファード アルファード ハイブリッド	GGH2#W、ANH2#W ATH20W	08.05 11.11 ~ 15.01	有・無	○	○注1	OBD	パワーバックドア装着車対応 注1: 純正OPアラーム対応 ただし純正キーレス、 スマートキーでロックページャーでアンロックの場合は純正アラーム非運動。 その場合 純正キーレス、スマートキー操作のアンロックで純正アラーム運動・解除されます。		ALPHARD_H20W_V2_1		
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W	15.01 ~	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロテ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。 注1: ページャーリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非運動。【オートアラーム付車未確認】		ALPHARD_H30W_V2_0		
イスト	NCP11#、ZSP110系	07.07 ~ 16.04	有・無	○	○	OBD			IST_P110_V2_1		
ウィッシュ	ZGE2#W	09.04 ~	有・無	○	○注1	OBD	注1: 純正OPオートアラームとの運動は未確認		WISH_ZGE2#_V2_3		
ヴァンガード	ACA33W、GSA33W	07.08 ~ 13.11	有・無	○	○	OBD			VANGUARD_A33_V2_1		
ヴィッツ	KSP90、SCP90、NCP9#	05.02 ~ 10.12	有・無	○	○△注1	OBD	△: MT車は車速運動ドアロック機能不可、別売ページャーからのドアロックコントロール不可 注1: スマートキー無車はページャーリモコンでのドアロック運動不可		VITZ_P90_V2_4		
	KSP130、NSP13#、 NCP131	10.12 ~	無	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロテ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) MT車は車速運動ドアロック機能不可。 2015/6/30~トヨタセーフティセンスC装着車は2ワイヤー接続必要。		VITZ_P130_NO_SMRT_V2_0		
			有	○	○			スマートキー付車	VITZ_P131_W_SMRT_V2_0		
	KSP130、NSP13#、 NCP131 TSS装備車	15.07 ~	無	○	○	2ワイヤー ※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロテ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 車速運動ドアロック機能不可。 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 TSS=トヨタセーフティセンスC装着車。		VITZ_P130_NO_SMRT_V2_0		
有	○	○	スマートキー付車	VITZ_P131_W_SMRT_V2_0							
ヴィッツ ハイブリッド	NHP130 TSS装備車	17.01 ~	有	○	○			スマートキー付車			

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
★おすすめオプション: ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

TOYOTA

作成:平成29年3月

!要確認 ○:運動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー運動	別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	確認車両情報			
								確認車両情報	データVer.		
ヴェルファイア ヴェルファイア ハイブリッド	GGH2#W、ANH2#W ATH20W	08.05 11.11	~	15.01	有・無	○	○注1	OBD	パワーバックドア装着車対応 注1:純正OPアラーム対応 ただし純正キーレス、スマートキーでロックページャーでアンロックの場合は純正アラーム非運動。その場合 純正キーレス、スマートキー操作のアンロックで純正アラーム運動・解除されます。	VELLFIRE_H20W_V2_1	
	GGH3#W、AGH3#W AYH30W	15.01	~		有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。 注1:ページャーリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非運動。【オートアラーム付車未確認】	VELLFIRE_H30W_V2_0	
ヴォクシー ヴォクシー ハイブリッド	ZRR7#G、ZRR7#W	07.06	~	14.01	有・無	○	○	OBD	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。	VOXY_R70_V2_1	
	ZRR8#G、ZRR8#W ZWR80G	14.01	~	15.12	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。 注1:ページャーリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非運動。【スマートキー無車適合未確認】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1~車速ロック機能不可	2014.1 スマートキー付車 2014.3 ハイブリッド車	VOXY_R80_V2_0
		16.01	~					2ワイヤー※		トヨタセーフティセンス付車 or メーカーOPナビ付車	VOXY_R80_4A7_V2_0
エスクァイア エスクァイアHV	ZRR8#G、ZRR8#W ZWR80G	14.10	~	15.12	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。 注1:ページャーリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非運動。【スマートキー無車適合未確認】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1~車速ロック機能不可		VOXY_R80_V2_0
		16.01	~					2ワイヤー※		トヨタセーフティセンス付車	VOXY_R80_4A7_V2_0
エスティマ エスティマ ハイブリッド	ACR5#、GSR5#	06.01	~	16.05	有・無	○	○	OBD	パワーバックドア装着車は、純正リモコンでバックドアを開ける際、システムOFF後に操作して下さい。		ESTIMA_R50_V2_1
	AHR20W	06.06	~								ESTIMA_HYBRID_R20_V2_1
	ACR50W TSS装備車	16.06	~	有						○	○
オーリス	NZE15#H、ZRE15#H	06.10	~	12.08	有・無	○	○	OBD	MT車は車速連動ドアロック機能不可		AURIS_E150_V2_1
	N#E18#H、ZRE186H	12.08	~		有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) MT車は車速連動ドアロック機能不可	スマートキー付車 2015.4 120T確認済	AURIS_E18#_V2_0
カムリ	ACV4#	06.01	~	11.08	有・無	○	○	OBD			CAMRY_V40_V2_1
	AVV50	11.09	~		有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)		CAMRY_V50_V2_1
カローラ アクシオ	NZE14#、ZRE14#	06.10	~	12.04	有・無	○	○	OBD	グレード“X”はトランクのこじ開けに対応しません。 ※MT車は車速連動ドアロック機能不可		AXIO_E140_V2_1
カローラ フィールダー	NZE14#G、ZRE14#G	06.10	~	12.04	有・無	○	○	OBD	MT車は車速連動ドアロック機能不可		FIELDER_E140_V2_2
	NRE161G、NZE16#G ZRE162G	12.05	~		無	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 【MT車は車速連動ドアロック機能不可】		FIELDER_E160_NO_SMRT_V2_0
				有	○	○	スマートキー付車			FIELDER_E160_W_SMRT_V2_0	
カローラ フィールダーHV	NKE165G	13.08	~		有	○	○		【ハイブリッド&スマートキー付車はアクア用データ使用】	スマートキー付HV	AQUA_P11_W_SMRT_V2_1
カローラ ルミオン	NZE151N、ZRE15#N	07.10	~	15.12	有・無	○	○	OBD			RUMION_E150_V2_1
クラウン クラウン ハイブリッド	GRS20# GWS204	08.02	~	12.11	有	○	○	OBD	純正オートアラーム対応		CROWN_ATHLETE_S200_V2_1
	GRS21#、AWS210、ARS210	12.12	~	16.08	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ※2016.8~トヨタセーフティセンス装着車 CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	2015年 2.0Lターボ 確認済	CROWN_ATHLETE _S210_V2_2
		16.08	~					2ワイヤー※		2016年8月式 ハイブリッドtss確認済	
	GRS21#、AWS210、ARS210 ※トヨタセーフティセンス装備車	16.08	~		有	○	○	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 車速連動ドアロック機能可。 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 TSS=トヨタセーフティセンスC装着車。	2016年9月式 純正キーレス&TSS付	VITZ_P130_NO_SMRT_V2_0
サクシード	P160V ※純正キーレス&TSS装備車	16.08	~		純正 キーレス付	○	○	2ワイヤー※			VITZ_P130_NO_SMRT_V2_0
シエンタ シエンタ ハイブリッド	P170G	15.07	~		有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ外、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。 注1:純正キーレス・スマートキーでON→ページャーリモコンでOFFした場合、ドアロックが運動しない場合あり。 その場合はさらにページャーリモコンでON→OFFでアンロック可能。	スマートキー付車	SIENTA_P170_V2_1

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
★おすすめオプション: ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

TOYOTA

作成:平成29年3月

!要確認 ○:運動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー運動	別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考					
							確認車両情報	データVer.				
スペイド	NSP140系、NCP14#	12.07 ~ 16.06	有	○*	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発生します。 2016.7~TSS=トヨタセーフティセンスC装着車:車速連動ドアロック機能不可 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	SPADE_P140_V2.0			
	P14# TSS装着車	16.07 ~						スマートキー &TSS付車				
ノア ノア ハイブリッド	ZRR7#G、ZRR7#W	07.06 ~ 14.01	有・無	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発生します。 注1:ページャーリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非連動。【スマートキー無車適合未確認】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1~車速ロック機能不可		NOAH_R70_V2.1			
	ZRR8#G、ZRR8#W	14.01 ~ 15.12	有	○*	○注1	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発生します。 注1:ページャーリモコン操作時 純正オートアラーム、ミラーローザーは非連動。【スマートキー無車適合未確認】 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ※2016.1~車速ロック機能不可	2014.1 スマートキー付車 2014.3 ハイブリッド車	NOAH_R80_V2.0			
	ZWR80G	16.01 ~						トヨタセーフティセンス付車 or メーカーOPナビ付車	NOAH_R80_3C7_V2.0			
ハイエース	H20#V、H21#K、 H22#B、H22#W	13.11 ~	有	○ スマートキー付車 のみ適合	△	OBD	CANからのハザードフラッシュ機能:不可。KCM-1(別売、配線)で警告、警報時のみ可能。 スマートエントリー&プッシュスタート付車のみ適合	スマートエントリー &PUSHスタート付車 のみ適合	HIACE_H200_4_V2.0			
ハリヤー ハリヤーハイブリッド	ZSU60W AVU65W	13.12 ~	有	○	△	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ボンネットオープン検知可能。 ページャーリモコンからのドアロックコントロール不可。	純正オートアラーム付	HARRIER_U6#_V2.0			
ブレイド	AZE15#H、GRE156H	06.12 ~ 12.04	有・無	○	○	OBD			BLADE_E150_V2.1			
プレミオ	NZT260、ZRT26#	07.06 ~ 14.09	有・無	○	○	OBD	車速連動ドアロック機能未確認。		ALLION_T260_V2.1			
	NZT260	14.10 ~ 16.05	有	○*	○			2ワイヤー※	*トランク開検知不可。 車速連動ドアロック機能不可。 【180系オーリスデータ使用】 ※トヨタセーフティセンスC装着車はネジタップNS-4が必要	1500cc i-stop	AURIS_E18#_V2.0	
	NZT260 TSS装着車	16.06 ~	有			トヨタセーフティ センスC付車						
プリウス プリウスPHV	ZVW30	09.05 ~ 15.11	有	○*	○注1	OBD	*ソーラーベンチ&リモートAC付車は本体の設定をエンスタ対応モードへ変更してください。 オートアラーム、リモートAC装着車はボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。 注1:純正OPオートアラームの連動は未確認。【2011年11月~マイナー後Lグレード未確認】	オートアラーム、リモートAC無	PRIUS_ZVW30_V2.2			
	ZVW35	12.01 ~ 17.01						* オートアラーム、 リモートAC付	PRIUS_ZVW30_V2.4			
	ZVW5#	15.12 ~	有	○	△	2ワイヤー※	ボンネットOPEN検知可能(ドアとして検知)。 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 車速連動ドアロック機能:不可 【専用データのため他車種へ流用厳禁】 *リモートAC付車は本体の設定をエンスタ対応モードへ変更してください。		Prius_W50_V2.1			
	ZVW52	17.02 ~						○*				
プリウスα	ZVW4#	11.05 ~ 16.04	有	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 2016.05~ ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要 車速連動ドアロック機能不可。	レーダークルーズ 非装着車	PRIUS_ALPHA_ZVW40_V2.0			
	ZVW4# レーダークルーズ非装着車	16.05 ~						○		○	2ワイヤー※	レーダークルーズ 装着車
	ZVW4# レーダークルーズ装着車											
プロボックス	P160V ※純正キーレス&TSS装着車	16.08 ~	純正 キーレス付	○	○	2ワイヤー※	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) 車速連動ドアロック機能可。 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 TSS=トヨタセーフティセンスC装着車。	2016年9月式 純正キーレス&TSS付	VITZ_P130_NO SMRT_V2.0			
ベルタ	KSP92、SCP92、NCP96	05.11 ~ 12.06	有・無	○	○	OBD	グレード“X”はトランクのこじ開け検知不可		BELTA_P92_P96_V2.1			
ポルテ	NSP140系、NCP14#	12.07 ~ 16.06	有	○*	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IG7ロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発生します。 2016.7~TSS=トヨタセーフティセンスC装着車:車速連動ドアロック機能不可 ※CAN線接続にはネジタップNS-4が必要	スマートキー付車	PORTE_P140_V2.0			
	P14# TSS装着車	16.07 ~						スマートキー &TSS付車				
マークX	GRX13#	09.10 ~ 16.10	有	○	○*	OBD	*ページャーリモコンからのトランクオープン可能。 TSS=トヨタセーフティセンスC装着車。 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要 *ページャーリモコンからのトランクオープン可能。		MARK_X_X130_V2.3			
	GRX13# TSS装着車	16.11 ~						2016年12月式 250S TSS付				
マークX ジオ	ANA1#、GGA10	07.09 ~ 13.11	有・無	○	○	OBD			MARK_X_ZIO_A10_V2.1			

DIGI-LINKスマート SECURITY 適合表

★おすすめオプション: ネジタップNS-4、NT-4 CAN線を2ワイヤー接続する場合に必要です。
 ★おすすめオプション: ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

TOYOTA

作成:平成29年3月

!要確認 ○:運動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

車種	型式	年式 (西暦)	スマート キー	純正キーレス・ スマートキー運動	別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	確認車両情報	
								確認車両情報	データVer.
ラクティス	SCP100、NCP10#	05.10 ~ 10.11	有・無	○	○	OBD			RACTIS_P100_V2_1
	NSP12#、NCP12#	10.11 ~ 16.08	無	○	○	OBD	ハザードフラッシュ機能:IGON中不可 (IGアプロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告)		RACTIS_P120_NO SMRT_V2_0
有			○	○	スマートキー付車			RACTIS_P120_W SMRT_V2_0	
ランドクルーザー	UZJ200W、URJ202W	07.09 ~ 15.07	有	○	○	OBD	純正オートアラーム対応。		LANDCRUISER_J200_V2_1
		15.08 ~	有	○*	△	2ワイヤー ※	ホーンネットオープン検知可能。 *予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。 ハザードフラッシュ機能:IGON中不可(IGアプロケ、リモートスタート中確認動作、IGオン中ドア開警告) ページャーリモコンからのドアロックコントロール不可、ハザードフラッシュ不可。 ※CAN線接続にはネジタップNT-4が必要	2016年4月式 ZX	LANDCRUISER _J200_TSS_V2_0
ランドクルーザー プラド	J15#W、GDJ150W	09.09 ~	有	○	○	OBD	純正オートアラーム対応。リアガラスハッチ開検知可。車速連動ドアロック機能未確認。	2015.8式ディーゼル車 確認済	LANDCRUISER_J150_V2_1
レジアスエース	H20#V、H21#K	13.11 ~	有	○ スマートキー付車 のみ適合	△	OBD	CANからのハザードフラッシュ機能:不可。KCM-1(別売、配線)で警告、警報時のみ可能。 <u>スマートエントリー&プッシュスタート付車のみ適合</u>	スマートエントリー &PUSHスタート付車 のみ適合	HIACE_H200_4_V2_0

注意:適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です) 注意:CAN線へ直接接続する場合はネジタップNS-4またはNT-4(4個入り 800円+税)が必要

注意:CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部分またはすべての機能が正常動作しない場合があります。(エンジンスターター、レーダー探知機、追加メーター等)

・予約ロック機能搭載車の注意事項:予約ロック時もセット可能。ただし、半ドア警告音を発します。

注意:車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

・別売ページャーリモコン欄が△の場合は、ページャーリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年
平成	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年