

DIGI-LINK スマートSECURITY 適合表

★必要オプション: ネジタップNT-4 CAN線へ直接接続する場合に必要です。

★おすすめオプション: ページャーリモコン&アンテナセット 愛車の異常をリモコンへお知らせします。

Volkswagen

作成:平成29年5月

ディーラーでの点検、サービスキャンペーン等で車両情報が更新されると適合しなくなる場合があります。 ↓要確認

○:連動可能 △:ドアロックコントロール機能不可

車種	型式	年式 (西暦)	キース アクセス	純正キース 連動	別売オプション ページャーリモコン &アンテナセット 【全車取付可能】	接続方法	備考	確認車両情報	
								確認車両情報	データVer
Golf 6 (VI)	ABA-1K系	09.04 ~ 13.05	無	○注1	○注2	2ワイヤー	※別売ページャーリモコンセットでのドアロック連動について ・純正キース・スマートキーでセット、ページャーリモコンで解除した場合アンロックは連動しません。 ・ページャーリモコン欄が△の場合は、セキュリティのセット/解除と通知機能のみ利用可能。 ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 注1:純正キースによるトランクオープン、セキュリティシステム解除後に操作して下さい。 注2:ページャーリモコンでの ドアアンロックは、運転席のみ可能、フューエルリッド連動不可	2010年モデル ハリアー確認済	Golf6_09_V2.0
Golf 7 R GTI	AUCJXF AUCHH	14.02 ~ 13.09	有	○注1				2014年2月式 R	Golf7_R_V2.5
Golf 7 TSIハイライン	AUCTP	14.04 ~ 14.06	無	○	△	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:警告、警報ドアミラーのみ点滅 注1:スマートエントリー(キースアクセス)に連動。 ※純正キースによるトランクオープナーはセキュリティ解除後に操作する必要あり。	2014年10月30日式	GOLF7_14_NO_SMART_V2.0
		14.07 ~	有	○注1				2015年3月式	Golf7_SMT_15_V2.0
Golf Touran	DBA-1TCZD	15.12 ~	有	○注1	△	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:警告、警報時フロント、ドアミラーのみ点滅 注1:スマートエントリー(キースアクセス)に連動。 純正キースによるトランクオープンは、セキュリティシステム解除後に操作して下さい。【使用データ:Golf7_SMT_15】	2015年12月式 ハイライン	Golf7_SMT_15_V2.0
Scirocco	ABA-13CAW	09.05 ~ 14.03	無	○	○注1	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 ※ページャーリモコンからのドアアンロックは運転席のみ可能、フューエルリッド非連動	2012年モデル以降 未確認	Scirocco_V2.0
Sharan	7NCAV コンフォートライン	11.02 ~	無	○	○注1	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 注1:ページャーリモコンからのドアアンロックは、運転席のみ可能、フューエルリッド非連動	2012モデル以降未確認、 TSIハイラインは未確認	Sharan_V2.1
	DBA-7NCZD	15.09 ~	有	○注1	△	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 【使用データ:TheBeetle】 注1:スマートエントリー(キースアクセス)に連動。 純正キースによるトランクオープンは、セキュリティシステム解除後に操作して下さい。	2016年5月式	the_Beetle_14_V2.4
Passat	DBA-3CCZE	15.07 ~	有	○	△	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 パワーテールゲート(Easy Open機能)に対応。	2016年11月式 4ドアセダン 1.4 TSI	Passat_TSI_4dr_Sedan_17_V2.0
Polo	6RCBZ, 6RCPT	11.10 ~	無	○	△	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 【使用データ:TheBeetle】	2013年9月式。 2011年モデル以前未確認 2014年8月MC後未確認	the_Beetle_14_V2.4
The Beetle	16CBZ, 16CPL	12.04 ~	有・無	○注1	△	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 注1:純正キースによるトランクオープンは、セキュリティシステム解除後に操作して下さい。	2012年10月式、 2014年9月式(ターボ)	the_Beetle_14_V2.4
Tiguan	ABA-5NC系	08.09 ~ 16.12	無	○	○注1	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) ハザードフラッシュ機能:不可 注1:ページャーリモコンからのドアロック連動:ロックのみ可、アンロック不可、フューエルリッド非連動	2012年12月式。 2014年モデル以降未確認	Golf6_09_V2.0
	ABA-5NCZE	17.01 ~	有	○注1	△注2	2ワイヤー	ホンネットOPEN検知可能(ドアとして検知) 【使用データ:Golf7_SMT_15】 ハザードフラッシュ機能:警告、警報時フロント及びドアミラーのみ点滅(注2:オプションリモコン操作からは不可) 注1:純正キースによるトランクオープンは、セキュリティシステム解除後に操作して下さい。	2017年5月式 TSI Rライン パワーテールゲート非装着車	Golf7_SMT_15_V2.0
up!	DBA-AACHY	12.10 ~	無	○	△	2ワイヤー	ハザードフラッシュ機能:不可 【使用データ:TheBeetle】	2012年12月式。 2014年モデル以降未確認	the_Beetle_14_V2.4

注意1: 適合車でもイヤーモデル、マイナーチェンジにより適合しない、または一部正常に機能しない場合があります。(適合確認車以前の車両も同様です)

注意2: CAN通信を利用した他社製品と併用した場合、双方の製品の一部またはすべての機能が正常動作しない場合があります。

注意3: 車両により特殊配線が必要な場合があります。(本製品側のCAN-Low線をボディアースへ接続)

注意4: 製品からの車速連動ドアロック機能不可

注意: 車両のカスタマイズ設定によっては製品の一部の機能が正常動作しない場合があります。

注意: CAN線へ直接接続する場合はネジタップNT-4(4個入り 800円+税)が必要

・別売ページャーリモコン欄が△の場合は、ページャーリモコン操作によるドアロックコントロール機能不可。(セット/解除と通知機能のみ利用可能です。)

西暦	02年	03年	04年	05年	06年	07年	08年	09年	10年	11年	12年	13年	14年	15年	16年	17年
平成	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年